


Firma Remsa	Area Usuario	Area de conservación y mantenimiento
Cesar E. Salinas Ch. Nombre  Firma	Dra. Alejandra Lucero Martínez Rivera Médico Radiólogo Unidad de Imagenología HGRI Nombre Mat. 11980592 Mat. 98024465  Firma	Ing. Carlos J. Rodríguez Grave Unidad de Conservación H. General Regional No 1 Mat. 98024951 Nombre  Firma



Remsa[®]
Equipos Médicos
y Servicios que Ayudan a Salvar Vidas

Radiología y Electrónica de México S.A. de C.V.
Calzada de Tlalpan 4892, Col. Tlalpan, CP.14000,
Ciudad de México, México.
Tel: (55) 5513 9959
REM8810176J7

REPORTE FOTOGRAFICO DE SERVICIO

Equipo: Ultrasonido

Marca: Esaote

Modelo: MyLab Seven

Número de Serie: 3501

Cliente: Instituto Mexicano del Seguro Social

No. De Contrato: 050GYR019N09125-016-00

Lugar: HGR No. 1 Tijuana

Estado Inicial del Equipo: Equipo se encuentra encendido.

Fotos Antes al Servicio:



Fecha: 08/09/2025

Realizó: Cesar Enrique Salinas Chamorro

Orden de Trabajo: 39809


Tipo de Servicio: Correctivo



Fotos Durante el Servicio:



Fotos Después del Servicio:



Estatus Final del Equipo: El equipo queda operativamente apto para realizar el trabajo para lo que fue diseñado, operando al 100%

Firma del personal de servicio: Cesar Enrique Salinas Chamorro

Firma de usuario:

Firma de Conservación:

www.remsamexico.com



Dra. Alejandra Lucero
Médico Radiólogo
Jefatura de Imagenología HGR1
Cel. Esp. 11980592
Mat. 98024465