

Equipo
Resonancia Magnetica

Número de Serie

157023

Nombre del Cliente: : HGR No. 1
 Dirección: : Tijuana
 Teléfono: :
 No. de Cliente: :
 Doc. de Ventas: :

Modalidad: : Magneto Avante Dot
 Descripción de Falla: : Falla perro guardian
 Tipo de Servicio: : Correctivo
 Nombre CSE / APPS: : Luis Angel Jimenez

Mano de Obra

Fecha			Horas de Viaje					Horas de Trabajo				Total
Día	Mes	Año	Act.	Salida	Llegada	Viaje	VFJ	Desde	Hasta	Normal	Extra	
03	04	25										
			TOTALES									

Materiales

Item	Cantidad	Número de Material	Descripción

Trabajo Realizado

Se realiza revision general del sistema.
 Se encuentran Fallas de Ibutton.
 Se reinicia el sistema y se realiza medicion del MSUP.
 Se realiza revision del registro de eventos.
 Nivel de helio 76%.
 El equipo queda operativamente apto para realizar el trabajo para lo que fue diseñado.
 Ubicacion del equipo: 20160053027
 No de inventario Imagenologia.

Status del Equipo: Funcionando correctamente. Trabajo Terminado ☒ Si ☐ No

Garantía: Los servicios de mano de obra y refacciones tienen una garantía a partir de la fecha de realización de 30 días calendario.

En caso de no poder obtener inmediatamente la firma autorizada y sello del cliente en este comprobante nos reservamos el derecho de facturar los gastos de viajes adicionales que se ocasionarán para conseguirlos.

Estoy de acuerdo en que una vez terminado el trabajo y recibidos los servicios ejecutados por Siemens Healthcare Diagnostics, S. de R.L. de C.V. se facture el importe correspondiente a las horas trabajadas, horas y gastos de viaje, refacciones y otros materiales derivados de este reporte para su pago en base a condiciones.

Comentarios del Cliente

Recibimos a satisfacción los trabajos y materiales relacionados en este reporte y aceptamos su facturación cuando aplique.

CSE / APPS

Luis Angel Jimenez
Nombre/fecha/firma

Dra. Alejandra Lucero Martínez Rivera
Área usuaria
Médico Radiólogo
Jefatura de Imagenología HGR1
Ced. Est. 1980592
Mat. 98024466
Nombre/fecha/firma

Oficina de Biomédica y/o conservación

Ing. Javier Zamora Villalobos
Jefe de Conservación
Nombre/fecha/firma/sello No. 1
Mat. 99020041