

Orden de servicio

Calzada de Tlalpan 4892, Col. Tlalpan.
CP. 14000, Ciudad de México, México.
Tel: (55) 5513 9959

Contrato: 050GYR019N09125-016-00 Folio: 40507 Fecha: 22/09/2025

Nombre de cliente: Instituto Mexicano del Seguro Social		Reporte # 2256648	
Nombre Institución: HGR No. 1		Cliente # 250	
Dirección: Calle Canadá 16801 Tijuana, Col. Rio Tijuana 3era Etapa, Tijuana, C.P. 22226		Periodo # 2025	Pedido RS019-25
Tipo de Equipo/Modelo: MyLab Seven	Marca: Esaote	Línea: Ultrasonido	Sala: Ultrasonido 2
			Serie # 3501

Tipo de Servicio: Correctivo

Número de servicio: 2

Condiciones de Servicio: Contrato

Ingeniero de Servicio Técnico	Fecha	Horas Trabajo					
		Hora de llegada	Inicio de trabajo	Término de trabajo	Hora de salida	Subtotal de tiempo en sitio	Subtotal de tiempo trabajado
Gerardo Luna Rodríguez	22/09/2025	10:00 am	11:00 am	9:00 pm	9:30 pm	11:30	10:00

Clave Presupuestal

Total 0206-0214 2902

H.G.R. No.1

Horas de viaje					
Ingeniero de Servicio	Fecha	Concepto	Salida	Llegada	Subtotal
Gerardo Luna Rodríguez	22/09/2025	Traslado	4:00 am	10:00 am	6:00

Actividades:

Antes del servicio:

Equipo no carga el sistema.

Durante el servicio:

Se encuentra dañado en disco duro interno, se requiere reemplazar y formatear unidad. Se retira HDD dañado N.S. 580KY66K y se instala HDD nuevo N.S. WXS1A4814YAK. Se realiza formato, recarga de software y se configura sistema. Se realizan pruebas de funcionamiento siendo exitosas.

Después del servicio:

El Equipo queda operativamente apto para realizar el trabajo para lo que fue diseñado, operando al 100%.



Refacciones:

Cantidad	Descripción	# de parte	# de serie	No. Orden de salida Remsa	No. Orden de ingreso IMSS
1	HDD Slim SATA de 500gb	WD5000LPCX	WXS1A4814Y	13178	-
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Kit de mantenimiento

Cantidad	Kit utilizado	Descripción	# de parte	# de serie
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Trabajo Terminado

SI

Observaciones:

- ☐ Cuando las áreas se encuentran en remodelación y por ello los bienes en resguardo.
- ☐ El equipo fue dado de baja.
- ☐ Los bienes no coinciden con los datos indicados en el contrato: marca, modelo, serie y número de inventario.
- ☐ Los equipos se encuentran con reporte de siniestro.
- ☐ Los equipos se encuentran dañados debido a mala operación o uso indebido.
- ☐ Requiere sustitución de refacción.
- ☒ El equipo queda operativamente apto para realizar el trabajo para lo que fue diseñado operando al 100%.
- ☐ Los equipos se encuentran en uso por paciente.
- ☐ Los equipos se encuentran fuera de servicio por falta de consumibles, reactivos o accesorios.
- ☐ No se localiza el equipo en la Unidad Médica.
- ☐ Se encuentran resguardados los bienes.
- ☐ Requieren asesoría técnica y operativa.
- ☒ No requirieron asesoría técnica y operativa.

Firma Remsa Ing. Gerardo Luna Rodríguez Nombre <i>Gerardo Luna Rodríguez</i>	Área Usuaria Dra. Alejandra Lucero Martínez Rivera Médico Radiólogo Jerarquía de Radiología HGR1 Céd. Esp. 11980592 Mat. 08024465 IMSS	Área de conservación y mantenimiento Ing. Octavio Castillo González Subjefe de Conservación Nombre Matrícula 98020432 IMSS
--	---	--

REPORTE FOTOGRAFICO DE SERVICIO

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

Equipo: Ultrasonido
Marca: Esaote
Modelo: MyLab Seven
Número de Serie: 3501
Cliente: Instituto Mexicano del Seguro Social
Lugar: HGR No. 1

Fecha: 22/09/2025
Realizó: Gerardo Luna Rodríguez
Orden de Trabajo: 40507
Tipo de Servicio: Correctivo
Contrato: 050GYR019N09125-016-00

Estado Inicial del Equipo:
Equipo no carga el sistema.
Fotos Antes al Servicio:



Fotos Durante el Servicio:



Fotos Después del Servicio:



Estatus Final del Equipo: El equipo queda operativamente apto para realizar el trabajo para lo que fue diseñado, operando al 100%.

Firma del personal de servicio: Ing. Gerardo Luna Rodríguez

Firma de usuario:

Dra. Alejandra Lucero Martínez Rivera
Médico Radiólogo
Jefatura de Imagenología HGR1
Ced. Esp. 11980592
Mat. 98024465



Firma de Conservación y Mantenimiento:
Ing. Octavio Castillo González



Subjefe de Conservación
Matrícula 98020432