

Corporativo MS Sistemas Médicos, S.A. de C.V.

Orden de Servicio No.: **41039**

Fecha: 20/May/25

CLIENTE

Unidad Hospitalaria:

IMSS HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 1, TIJUANA

Equipo: DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO

Serie: 130980002429

Marca: SCHILLER

Inventario:

Modelo: DEFIGARD HD-7

Ubicación: Cirugía Ambulatoria

☐ Mantenimiento correctivo

☒ Mantenimiento preventivo

☐ Diagnóstico

☐ Otro:

SERVICIO REALIZADO

**TERCER SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
REALIZADO POR INGENIERO ESPECIALIZADO**

VERIFICACIÓN DEL ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.

- ✓ PERILLAS DE SELECCIÓN.
- ✓ PANEL DE CONTROL.
- ✓ PALETAS, CONECTOR Y CABLE.
- ✓ DISPLAY.
- ✓ INTERRUPTOR DE ENCENDIDO.
- ✓ IMPRESORA.
- ✓ CASRCASA.
- ✓ CIRCUITO DE DESCARGA INTERNA.
- ✓ SISTEMA DE ALARMAS AUDIBLES Y VISUALES.
- ✓ REVISIÓN DEL MÓDULO DEL ECG.
- ✓ VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE LA BATERÍA.
- ✓ LIMPIEZA Y VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE LOS CONSUMIBLES DEL EQUIPO.

LIMPIEZA Y VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS MÓVILES.

- ✓ EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL DEL EQUIPO.
- ✓ VERIFICACIÓN DE LA POTENCIA ENTREGADA POR EL EQUIPO.

PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO.

- ✓ PRUEBA DE DESCARGA SINCRONIZADA UTILIZANDO EQUIPO DE MEDICIÓN PARA PRUEBA DE DESCARGA.
- ✓ REALIZAR 6 DISPAROS CONSECUTIVOS Y VERIFICAR TIEMPO DE CARGA ≤ 15 SEG. EN CADA UNO DE ELLOS.
- ✓ SEÑAL DE PRUEBA DE ECG.
- ✓ MEDICIÓN DE CARGA Y FUNCIONAMIENTO DE BATERÍA, INDICACIONES VISUALES DE BATERÍA (CC, BATERÍA DESCARGADA, BATERÍA LLENA).



Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1



Equipo funciona: Sí ☒ No ☐

FIRMAS

Ingeniero especialista

Usuario y/o responsable del servicio

Jefe responsable

Ing. Javier Zamora Villalobos

Jefe de Conservación

Hospital General Regional No. 1

Nombre y firma

recibe de conformidad

Nombre y firma

Nombre y firma
recibe de conformidad

RFC: CMS-100107-GI3