



HGR 1 TIJUANA, B.C.

Consortio Hospitalario

Bitácora de Servicio

Fecha	Datos del Equipo	Tipo de Mantenimiento	Nombre del Ing. de Servicio
29-October-2024	Modelo: CRIOSTATO 95664OEC70 Número de serie: CNX07332309EP Número de orden de servicio: 44254	☒ Mantenimiento Preventivo ☐ Mantenimiento correctivo	Ing. Alberto Sánchez Orozco


Actividades Realizadas:

- Desarme de equipo
- Verificación y lubricación de mecanismo de refracción
- Verificación y lubricación de mecanismo de avance
- Verificación y lubricación de trimmer de corte
- Verificación y limpieza y lubricación de porta especímenes
- Verificación y limpieza y lubricación de porta cuchillas
- Verificación del sistema de refrigeración y placa fría
- Verificación y limpieza del dren de residuos
- Verificación del sistema de control y sensores
- Verificación del sistema eléctrico
- Revisión y limpieza general del sistema eléctrico, electrónico y mecánico.
- Verificación detallada del sistema refrigeración
- Pruebas de funcionamiento

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

RECIBO
29 OCT 2024

CONSERVACIÓN
HGR No. 1



Área:

Dr. Juan Pablo Torres Ortega

Nombre y firma del responsable:

Dr. Juan Pablo Torres Ortega

IMSS Hospital General Regional No. 1

Carlos Ramírez González

Subjefe de Conservación

H.G.R. No. 1

IMSS Mat 99024980

Clave Pres. UGRI

0205 0214 2902

HGR No.1

