

CASONATO STEELCO SPA S.A. DE. C.V.

UBICACION: DANTE 36, DESP 1101, COL. ANZURES, MIGUEL HIDALGO C.P. 11590 CDMX
 MÓVIL: 55 7181 6538 / 55 2448 0699 OFICINA: 55 7258 4093 / 55 7258 2857 RFC: CSS140915C58
 REPORTE DE FALLAS: servdesksteelco.mx@gmail.com; leonor.vega@steelcogroup.com
 lizbet.garcia-ext@steelcogroup.com; edwin.rolan-ext@steelcogroup.com
 REPORTE DE QUEJAS: daniel.bravo@steelcogroup.com



Miele Group Member

CASONATO STEELCO SPA S.A. DE C.V.

FST-02 V2

FOLIO: OS - 5535

ORDEN DE SERVICIO

CONTRATO / ADJUDICACION / SOLICITUD:	UNIDAD MÉDICA:	IMSS H.G.R. No. 1 Tijuana
VIGENCIA:	DIRECCIÓN:	Tijuana, Baja California
NOMBRE DE ENCARGADO:		
CARGO:		
TEL. DE CONTACTO:		
CORREO:		

EQUIPO:	TIPO DE SERVICIO
Esterilizador de Vapor	☐ Mantenimiento Preventivo ☒ Mantenimiento Correctivo ☐ Levantamiento ☐ Modificación ☐ Instalación ☐ Arranque ☐ Informativo ☐ Otro:
GARANTÍA	
☒ Cubierto ☐ Fuera	
UBICACIÓN DEL EQUIPO:	
☒ CEYE ☐ Laboratorio ☐ Banco de leche ☐ Otro:	
MODELO:	NÚMERO DE SERIE:
VS312	13242
NO. DE INVENTARIO:	NÚMERO DE CICLOS:

FALLA REPORTADA / NO. DE ALERTA / NO. DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Puerta No cierra correctamente

FALLA ENCONTRADA:

Bandas de la puerta desgastadas.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

- Se reemplazan bandas de puerta
- Se cambian empaques de teflón desgastados
- Se ajustan y aprieta conexiones y mangueras
- Se hacen pruebas
- Se verifica el correcto funcionamiento del equipo
- Se cambia válvula de seguridad

CONCLUSIÓN:

Equipo se deja operativamente al 100% y en condiciones para realizar el trabajo para lo cual fue diseñado.

REFACCIONES / PIEZAS SUSTITUTO			SELLO DE LA INSTITUCIÓN / FECHADOR
CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	
02	T 04941	Empaque de puerta	
02	T 20664	Banda de puerta	
04	T 16163	Empaque clomp	

OBSERVACIONES:

INGENIERO RESPONSABLE DEL SERVICIO:

Jesus B. Sanchez

Nombre completo y firma

CLAVE PRESUPUESTAL

Autógrafo o sello

FECHA

08-01-2026

CLIENTE

Lic. Erika Arce Pedroza

Subjefe de Enfermería

Mat. 99020648

IMSS Nombre completo, cargo, fecha, matrícula y firma autógrafa

ÁREA USUARIA

Carlos Oswaldo Ramirez González

Subjefe de Conservación

H.G.R. No. 1

IMSS Mat. 99024980

Nombre completo y firma