

ORDEN DE SERVICIO

e-mail: servicio@fehlmex.mx T-4
garantiaspm@fehlmex.mx

No. DE SOLICITUD:

CLIENTE:	HGR 1 Tijuana	Baja California
DIRECCIÓN:	Calle Canadá, No.16801 Colonia Río Tijuana 3era etapa C.P.22226, Municipio Tijuana, Baja California	EQUIPO: Lampara quirúrgica doble de led.
MODELO:	FEHLED 370/370	SERIE: MB-22646
RESPONSABLE:	Ing. Javier Zamora Villalobos	DEPARTAMENTO:
		FECHA: 12/05/2025
		TELEFONO
		E-MAIL:
		PREVENTIVO
		PEM:
		GARANTIA:
		CAPACITACION:
		REVISION:
		CORRECTIVO:
		HORAS DE SERVICIO:
		ENTRADA:
		SAIDA:

FALLA REPORTADA: MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

- ☒ LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN EN GENERAL INTERNA Y EXTERNA
- ☒ LIMPIEZA DE REFLECTORES
- ☒ REVISIÓN DE SECCIÓN DE LEDS
- ☒ REVISIÓN Y AJUSTE DEL SISTEMA DE ANCLAJE
- ☒ REVISIÓN Y AJUSTE DEL CONTROL DE INTENSIDAD
- ☒ AJUSTE Y CENTRADO DE HAZ DE LUZ
- ☒ REVISIÓN DE MANGOS ESTERILIZABLES
- ☒ REVISIÓN DE INTEGRIDAD FÍSICA Y FUNCIONAL DE CABLES
- ☒ LIMPIEZA Y ENGRASADO DE PIEZAS MÓVILES
- ☒ LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRÓNICA Y REVISIÓN DE SALIDA DE VOLTAJE
- ☒ PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
- ☒ VERIFICACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL

CONCLUSIÓN: Equipo queda funcionando correctamente.

OBSERVACIONES:

David R. Pires L.

NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO

#11p Jddm ayala Cuyala 1151181232

VO. BO. USUARIO

AV. INDUSTRIA 244-A COL. MOCTEZUMA 2a SECC. C.P. 15530 MÉXICO CDMX

REFACCIONES UTILIZADAS:

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD:

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

13 MAY 2025

CONSERVACIÓN

HGR No. 1

Ing. Javier Zamora Villalobos

Jefe de Conservación

NOMBRE Y FIRMA DE COMPROBANTE DEL CLIENTE

ORIGINAL