

ORDEN DE SERVICIO

e-mail: servicio@fehlme.com
garantiaspm@fehlme.com

T-4

No. DE SOLICITUD:

CLIENTE: HGR 1 Tijuana		Baja California	
DIRECCIÓN: Calle Canadá, No.16801 Colonia Río Tijuana 3era etapa C.P.22226, Municipio Tijuana, Baja California		EQUIPO: Lámpara quirúrgica doble de led.	
MODELO: FEHLED 370/370	SERIE: MB-22647	FECHA: 12-05-25	TELEFONO
RESPONSABLE: Ing. Javier Zamora Villalobos	DEPARTAMENTO: Conservación	E-MAIL:	

FALLA REPORTADA: MANTENIMIENTO PREVENTIVO	FALLA ENCONTRADA:
---	-------------------

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:	
☒ LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN EN GENERAL INTERNA Y EXTERNA	☒ LIMPIEZA DE REFLECTORES
☒ REVISIÓN DE SECCIÓN DE LEOS	☒ REVISIÓN Y AJUSTE DEL SISTEMA DE ANCLAJE
☒ REVISIÓN Y AJUSTE DEL CONTROL DE INTENSIDAD	☒ AJUSTE Y CENTRADO DE HAZ DE LUZ
☒ REVISIÓN DE FUENTES DE VOLTAJE	☒ REVISIÓN DE MANCOS ESTERILIZABLES
☒ REVISIÓN DE INTEGRIDAD FÍSICA Y FUNCIONAL DE CABLES	☒ LIMPIEZA Y ENGRASADO DE PIEZAS MÓVILES
☒ LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRÓNICA Y REVISIÓN DE SALIDA DE VOLTAJE	☒ PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
☒ VERIFICACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL	
CONCLUSIÓN: Equipo queda funcionando correctamente	
OBSERVACIONES:	
CONSERVACIÓN H.G.R. No. 1 TIJUANA, B.C.	

David R. L. NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO	VO. BO. USUARIO AV. INDUSTRIA 244-A COL. MOCTEZUMA 2a SECC. C.P. 15530 MÉXICO CDMX
---	---

Ing. Javier Zamora Villalobos JEFE DE CONSERVACIÓN NOMBRE Y FIRMA DE CONSERVACIÓN DE CLIENTE ORIGINAL
--

X