

ORDEN DE SERVICIO

e-mail: servicio@fehlmemex.mx
garantiaspm@fehlmemex.mx

T-4

No. DE SOLICITUD:

CLIENTE:	HGR 1 Tijuana	Baja California
DIRECCIÓN:	Calle Canadá, No.16801 Colonia Rio Tijuana 3era etapa C.P.22226, Municipio Tijuana, Baja California	EQUIPO: Lampara quirúrgica doble de led.
MODELO:	FEHLED 370/370	SERIE: MB-22649
RESPONSABLE:	Ing. Javier Zamora Villalobos	DEPARTAMENTO: Conservación
		FECHA:
		TELEFONO
		E-MAIL:

PREVENTIVO

PEM:

GARANTIA:

CAPACITACION:

REVISION:

CORRECTIVO:

HORAS DE SERVICIO:

ENTRADA:

SALIDA:

X

FALLA REPORTADA: MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

- ☒ LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN EN GENERAL INTERNA Y EXTERNA
- ☒ REVISIÓN DE SECCIÓN DE LEDES
- ☒ REVISIÓN Y AJUSTE DEL CONTROL DE INTENSIDAD
- ☒ REVISIÓN DE FUENTES DE VOLTAJE
- ☒ REVISIÓN DE INTEGRIDAD FÍSICA Y FUNCIONAL DE CABLES
- ☒ LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRÓNICA Y REVISIÓN DE SALIDA DE VOLTAJE
- ☒ VERIFICACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL
- ☒ LIMPIEZA DE REFLECTORES
- ☒ REVISIÓN Y AJUSTE DEL SISTEMA DE ANCLAJE
- ☒ AJUSTE Y CENTRADO DE HAZ DE LUZ
- ☒ REVISIÓN DE MANGOS ESTERILIZABLES
- ☒ LIMPIEZA Y ENGRASADO DE PIEZAS MÓVILES
- ☒ PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

REFACCIONES UTILIZADAS:

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD:

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

13 MAY 2025

CONCLUSIÓN:

Equipo queda funcionando correctamente.

OBSERVACIONES:

CONSERVACIÓN
HGR No. 1

David R. Pinos L.
NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO

Dr. Carlos F. Verdugo F.
Coord. Ciruj. Obstetricia
VO. 1839ARI0
1833 1769309

Ing. Javier Zamora Villalobos
Jefe de Conservación
Hospital General Regional No. 1
IMSS
NOMBRE Y FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

AV. INDUSTRIA 244-A COL. MOCTEZUMA 2a SECC. C.P. 15530 MÉXICO CDMX

ORIGINAL