

CONS:

72003085

FECHA 04-06-25		NO. REPORTE N/A		NO. DE INGRESO N/A		NO. BITACORA	
INFORMACIÓN DEL CLIENTE				INFORMACIÓN DEL SERVICIO			
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACION BAJA CALIFORNIA				MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO. 1		CORRECTIVO:	
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No.1				GARANTÍA DE SERVICIO		PREDICTIVO ☐ USUARIO ☐	
DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO:				GARANTÍA DE VENTA		REFACCIÓN ☐ SERVICIO ☐	
TEL: 6546270963		CONTRATO NO. 040T00923-262		COTIZACIÓN: N/A		DIAGNÓSTICO ☐	
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA, C.P. 22226. TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.				SUMINISTROS DE:		LUGAR DE SERVICIO:	
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ				CARGO: SUBJEFE DE CONSERVACIÓN		EN SITIO: ☐	
REPORTO FALLA: N/A				FALLA REPORTADA: N/A		EMPRESA: ☐	
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE:		SI: ☐		NO: ☒		ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA: N/A	
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: N/A							
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: N/A							
INFORMACIÓN DEL EQUIPO							
EQUIPO: CUNA DE CALOR RADIANTE		MARCA: ATMOSCAR		MODELO: ADVENTUM		NO. SERIE: AP17-1488	
NO. INVENTARIO:		SOFTWARE: 6.5.2		UBICACIÓN FÍSICA:		TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO:	
HORAS DE USO EQUIPO: NA		OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO:		NA		Neonatal	
HORAS DE USO TURBINA: NA		EQUIPO COMPLEMENTARIO					
EQUIPO:		MARCA:		MODELO:		NO. DE SERIE:	
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:		EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTIÓ EN LA INSPECCIÓN FÍSICA GENERAL, VERIFICACIÓN DE COMPONENTES EXTERNOS E INTERNOS, VERIFICACIÓN DE PANEL FRONTAL, REVISIÓN DE CALENTADOR Y LUZ DE CUNA, VERIFICACIÓN DE SISTEMA DE ELEVACIÓN DE CAMA (SI CUENTA CON EL), VERIFICACIÓN DE MONITOREO DE TEMPERATURA, VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE BASCULA (SI CUENTA CON ELLA), VERIFICACIÓN DE LÁMPARA MULTIFUNCIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD Y SERVICIO, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA Y PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA.					
ID/NÚMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICIÓN:		PA-17, 5410702.					
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:		FUNCIONANDO AL 100% FUERA DE SERVICIO NO SE REALIZA SERVICIO					
REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):		SELO DE LA UNIDAD DE REFERENCIA:					
CANT		NO. DE PARTE		DESCRIPCIÓN		NO. DE SERIE Y/O LOTE	
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	
Luis Carlos A.S.		Alberto Millan Aguilár MAT. 99024822 Técnico B Equipos Médicos		Ing. Alberto Gutiérrez Toledo JEFE DE CONSERVACIÓN MAT. 99021454		CONSERVACION J.C.U. No.8 TIJUANA, B.C.	
NOMBRE COMPLETO:		NOMBRE COMPLETO:		NOMBRE COMPLETO:		NOMBRE COMPLETO:	
Luis Carlos		Alberto		Alberto Gutiérrez Toledo			
PUESTO:		PUESTO:		PUESTO:		PUESTO:	
NO. DE MATRICULA:		NO. DE MATRICULA:		NO. DE MATRICULA:		NO. DE MATRICULA:	
FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
REALIZÓ EL SERVICIO		USUARIO Y/O RESPONSABLE		JEFE DE CONSERVACIÓN		JEFE DE BIOMÉDICA	