ORDEN DE SERVICIO

Servicios de Ingeniería en Medicina S.A. de C.V.

Sistema de Calidad ISO Certificado NC-GSIM-ADM-F43-07 EMS-DICIEMBRE-2019

CONS: 72002711

FECHA 27-11-24	NO. REPORTE N/A	NO. DE INGRESO N/A	NO. BITACORA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

HOSPITAL (Nombre completo **sin abreviaturas**): DELEGACION BAJA CALIFORNIA
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No.1
DEPENDENCIA: IMSS ■ SSA ○ PRIVADO ○ OTRO:
TEL: 6646270963 | CONTRATO NO. BIN21101 | COTIZACIÓN: N/A

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO. 2
GARANTÍA DE SERVICIO ○
GARANTÍA DE VENTA ○
ASESORÍA: ○
CAPACITACIÓN: ○
CORRECTIVO:
PREDICTIVO ○ USUARIO ○
REFACCIÓN ○ SERVICIO ○
DIAGNÓSTICO ○

DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA , C.P. 22226. TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ | CARGO: SUBJEFE DE CONSERVACIÓN
REPORTÓ FALLA: N/A | FALLA REPORTADA: N/A

SUMINISTROS DE:
REFACCIONES: ○
ACCESORIOS: ○

LUGAR DE SERVICIO:
EN SITIO: ■
EMPRESA: ○

EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE: SI: ○ NO: ● | ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA: N/A
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: N/A
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: N/A

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

EQUIPO:	MARCA:	MODELO:	NO. SERIE:
CUNA TERMICA	ARROBA INGENIERÍA	ATMOSCARE ADVENTUM	AP17-617

NO. INVENTARIO: 202100033637	SOFTWARE: 5.4.1	UBICACIÓN FÍSICA: UCIN	
HORAS DE USO EQUIPO: NA	OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO: NA	TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: Neonatal	
HORAS DE USO TURBINA: NA			

EQUIPO COMPLEMENTARIO

EQUIPO:	MARCA:	MODELO:	NO. DE SERIE:	NO. DE INVENTARIO:

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTIÓ EN LA INSPECCIÓN FÍSICA GENERAL, VERIFICACIÓN DE COMPONENTES EXTERNOS E INTERNOS, VERIFICACIÓN DE PANEL FRONTAL, REVISIÓNDE CALENTADOR Y LUZ DE CUNA, VERIFICACIÓN DE SISTEMA DE ELEVACIÓN DE CAMA (SI CUENTA CON EL), VERIFICACIÓN DE MONITOREO DE TEMPERATURA , VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE BASCULA (SI CUENTA CON ELLA). VERIFICACIÓN DE LÁMPARA MULTIFUNCIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD Y SERVICIO, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA Y PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA.

ID/NUMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICIÓN: PA-18, 5529063

EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO Y QUEDA OPERANDO AL 100%. EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser debidamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL RECIBIDO CONSERVACIÓN

CONDICIONES EN QUE DEJA EL EQUIPO:

FUNCIONANDO AL 100%	X
FUERA DE SERVICIO	
NO SE REALIZA SERVICIO	

27 NOV 2024

SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NÚMERO:

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):

CANT.	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE
0	HGR No.1	0	

SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA O REFERENCIA:

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
Rafael SC	Dra. Claudia C. Osuna Sandoval Médico Pediatra Mat. IMSS 11043296	Ing. Javier Zamora Villalobos Jefe de Conservación Hospital General Regional No. 1 IMSS Mat. 99020041	
27-11-24	NOMBRE COMPLETO: C.P. 4964301	NOMBRE COMPLETO:	NOMBRE COMPLETO:
	PUESTO: IMSS Coordinación de Pediatría HGR #1	PUESTO:	PUESTO:
NOMBRE COMPLETO: Ing. Rafael Sanchez Cordova	NO. DE MATRICULA: Omar Esquer Cota Pediatría	NO. DE MATRICULA:	NO. DE MATRICULA:
	FECHA	FECHA	FECHA
REALIZÓ EL SERVICIO	USUARIO Y/O RESPONSABLE C.P. 5207077	JEFE DE CONSERVACIÓN	JEFE DE BIOMÉDICA

"NUESTRA MISIÓN ES CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"