

ORDEN DE SERVICIO

72002712

CONS:

FECHA: 27-11-24	NO. REPORTE: N/A	NO. DE INGRESO: N/A	NO. BITACORA:
INFORMACIÓN DEL CLIENTE		INFORMACIÓN DEL SERVICIO	
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACION BAJA CALIFORNIA		MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO. 2	
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No.1		CORRECTIVO: ☐ PREDICTIVO ☐ USUARIO ☐	
DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO: ☐		GARANTÍA DE SERVICIO ☐ REFACCIÓN ☐ SERVICIO ☐	
TEL: 6646270963	CONTRATO NO. BIN21101	COTIZACIÓN: N/A	ASESORÍA: ☐ DIAGNÓSTICO ☐
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA, C.P. 22226, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.		SUMINISTROS DE: ☐	LUGAR DE SERVICIO: ☒
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ		REFACCIONES: ☐	EN SITIO: ☐
CARGO: SUBJEFE DE CONSERVACIÓN		ACCESORIOS: ☐	EMPRESA: ☐
REPORTO FALLA: N/A		FALLA REPORTADA: N/A	
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE: SI: ☐ NO: ☒		ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA: N/A	
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: N/A			
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: N/A			
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
EQUIPO: CUNA DE CALOR RADIANTE	MARCA: ATMOSCAR	MODELO: ADVENTUM	NO. SERIE: AP17-618
NO. INVENTARIO: 202100033638	SOFTWARE: 5.4.1	UBICACIÓN FÍSICA: UCIN	
HORAS DE USO EQUIPO: NA	OPCIONES DE SUPLEMENTACIÓN: NA	TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: Neonatal	
HORAS DE USO TURBINA: NA			
EQUIPO COMPLEMENTARIO			
EQUIPO:	MARCA:	MODELO:	NO. DE SERIE:
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:			
EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTIÓ EN LA INSPECCIÓN FÍSICA GENERAL, VERIFICACIÓN DE COMPONENTES EXTERNOS E INTERNOS, VERIFICACIÓN DE PANEL FRONTAL, REVISIÓN DE CALENTADOR Y LUZ DE CUNA, VERIFICACIÓN DE SISTEMA DE ELEVACIÓN DE CUNA (SI CUENTA CON EL), VERIFICACIÓN DE MONITOREO DE TEMPERATURA, VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE BASCULA (SI CUENTA CON ELLA), VERIFICACIÓN DE LÁMPARA MULTIFUNCIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD Y SERVICIO, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA Y PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA.			
ID. NÚMERO DE SERIE EQUIPO DE MEXICANO: 5529063			
EL EQUIPO QUEDÓ COMPLETAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO Y QUEDA OPERANDO AL 100%. EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.			
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.		SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NÚMERO:	
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO: ☒ FUERA DE SERVICIO ☐ NO SE REALIZA SERVICIO		Clave Presupuestal 0205 0214 2902 H.G.R. No.1	
REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):		SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA O REFERENCIA:	
CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE COMPLETO: Rafael Sánchez Cordova		NOMBRE COMPLETO: Dra. Claudia C. Osuna Saucedo	
PUESTO: Coordinación de Pediatría		PUESTO: Médico Pediatra	
NO. DE MATRÍCULA: 59079		NO. DE MATRÍCULA: 4964301	
FECHA: 27-11-24		FECHA: 27-11-24	
USUARIO Y/O RESPONSABLE: Rafael Sánchez Cordova		JEFE DE CONSERVACIÓN: Ing. Javier Zaldívar Villalobos	
REALIZÓ EL SERVICIO		JEFE DE BIOMÉDICA	