Servicios de Ingeniería en Medicina S.A. de C.V.

ORDEN DE SERVICIO

Sistema de Gestión ISO 9001:2015 Certificado
SIC-SSIM-ADM-F43-07
EMD-DICIEMBRE-2019

72002714

CONS:

FECHA 27-11-24	NO. REPORTE N/A	NO. DE INGRESO N/A	NO. BITACORA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE		INFORMACIÓN DEL SERVICIO	
HOSPITAL (Nombre completo **sin abreviaturas**): DELEGACION BAJA CALIFORNIA		MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO. 2	CORRECTIVO:
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No.1		GARANTÍA DE SERVICIO O	PREDICTIVO O USUARIO O
DEPENDENCIA: IMSS ● SSA O PRIVADO O OTRO:		GARANTÍA DE VENTA O	REFACCIÓN O SERVICIO O
TEL: 6646270963	CONTRATO NO. BIN21101 COTIZACIÓN: N/A	ASESORÍA: O CAPACITACIÓN: O	DIAGNÓSTICO O

DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA . C.P. 22226. TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.		SUMINISTROS DE:	LUGAR DE SERVICIO:
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ	CARGO: SUBJEFE DE CONSERVACIÓN	REFACCIONES: O	EN SITIO: ●
REPORTÓ FALLA: N/A	FALLA REPORTADA: N/A	ACCESORIOS: O	EMPRESA: O

EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE:	SI: O	NO: ●	ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA: N/A
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: N/A			
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: N/A			

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

EQUIPO: CUNA TERMICA	MARCA: ARROBA INGENIERÍA	MODELO: ATMOSCARE ADVENTUM	NO. SERIE: AP17-621

NO. INVENTARIO: 2021000033640	SOFTWARE: 5.4.1	UBICACIÓN FÍSICA: UCIN	
HORAS DE USO EQUIPO: NA	OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO:	TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO:	
HORAS DE USO TURBINA: NA	NA	Neonatal	

EQUIPO COMPLEMENTARIO

EQUIPO:	MARCA:	MODELO:	NO. DE SERIE:	NO. DE INVENTARIO:

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTIÓ EN LA INSPECCIÓN FÍSICA GENERAL, VERIFICACIÓN DE COMPONENTES EXTERNOS E INTERNOS, VERIFICACIÓN DE PANEL FRONTAL, REVISIÓNDE CALENTADOR Y LUZ DE CUNA, VERIFICACIÓN DE SISTEMA DE ELEVACIÓN DE CAMA (SI CUENTA CON EL), VERIFICACIÓN DE MONITOREO DE TEMPERATURA , VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE BASCULA (SI CUENTA CON ELLA), VERIFICACIÓN DE LÁMPARA MULTIFUNCIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD Y SERVICIO, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA Y PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA.

ID/NUMERO DE SERIE EQUIPO DE MEDICIÓN: PA-18/552906 3

EL EQUIPO QUEDO COMPLETAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO Y QUEDA OPERANDO AL 100%. EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

27 NOV 2024

CONSERVACIÓN HGR NO. 1

CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:		
	FUNCIONANDO AL 100%	X
	FUERA DE SERVICIO	
	NO SE REALIZA SERVICIO	

SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NÚMERO:

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):

CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE

SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA O REFERENCIA:

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
Rafael SC	Dra. Claudia C. Osuna Sauceda Médico Pediatra Mat. IMSS 11043296	Ing. Javier Zamora Villalobos Jefe de Conservación Hospital General Regional No. 1 IMSS Mat. 99030041	
27-11-24	NOMBRE COMPLETO: 4964301 IMSS Coordinación de Pediatría HGR #	NOMBRE COMPLETO:	NOMBRE COMPLETO:
	PUESTO:	PUESTO:	PUESTO:
NOMBRE COMPLETO: Ing. Rafael Sanchez Cordova	NO. DE MATRICULA:	NO. DE MATRICULA:	NO. DE MATRICULA:
	FECHA	FECHA	FECHA
REALIZÓ EL SERVICIO	USUARIO Y/O RESPONSABLE	JEFE DE CONSERVACIÓN	JEFE DE BIOMÉDICA

NUESTRA MISIÓN ES CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"