

72003072

CONS:

FECHA: 04-06-2025		NO. REPORTE: N/A		NO. DE INGRESO: N/A		NO. BITACORA:																																	
INFORMACIÓN DEL CLIENTE				INFORMACIÓN DEL SERVICIO																																			
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACION BAJA CALIFORNIA				MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO. 1																																			
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 1				CORRECTIVO:																																			
DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO:				GARANTÍA DE SERVICIO ☐ PREDICTIVO ☐ USUARIO ☐																																			
TEL: 6646270963				GARANTÍA DE VENTA ☐ REFACCIÓN ☐ SERVICIO ☐																																			
CONTRATO NO. 040T00923-262				ASESORÍA: ☐ DIAGNÓSTICO ☐																																			
COTIZACIÓN: N/A				CAPACITACIÓN: ☐																																			
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA, C.P. 22226, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA,				SUMINISTROS DE:																																			
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMÍREZ GONZÁLEZ				REFACCIONES: ☐ LUGAR DE SERVICIO: ☒																																			
REPORTO FALLA: N/A				ACCESORIOS: ☐ EN SITIO: ☐																																			
FALLA REPORTADA: N/A				EMPRESA: ☐																																			
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE: SI: ☐ NO: ☒				ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA: N/A																																			
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: N/A																																							
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: N/A																																							
INFORMACIÓN DEL EQUIPO																																							
EQUIPO: CUNA DE CALOR RADIANTE		MARCA: ATMOSCAR		MODELO: ADVENTUM		NO. SERIE: AP17-1510																																	
NO. INVENTARIO: N/A		SOFTWARE: 6.5.2		UBICACIÓN FÍSICA: UCLIN																																			
HORAS DE USO EQUIPO: N/A		OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO: N/A		TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: Neonatal																																			
HORAS DE USO TURBINA: N/A																																							
EQUIPO COMPLEMENTARIO																																							
EQUIPO: /		MARCA: /		MODELO: /		NO. DE INVENTARIO: /																																	
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:																																							
EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTIÓ EN LA INSPECCIÓN FÍSICA GENERAL, VERIFICACIÓN DE COMPONENTES EXTERNOS E INTERNOS, VERIFICACIÓN DE PANEL FRONTAL, REVISIÓN DE CABLEADO Y LUZ DE CUNA, VERIFICACIÓN DE SISTEMA DE ELEVACIÓN DE CAMA (SI CUENTA CON EL), VERIFICACIÓN DE MONITOREO DE TEMPERATURA, VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE BASCULAS (SI CUENTA CON ELAS), VERIFICACIÓN DE LÁMPARA MULTIFUNCIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD Y SERVICIO, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA Y PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA.																																							
ID. NÚMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICIÓN: PA-17, S410702																																							
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO Y QUEDA OPERANDO AL 100%. EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.																																							
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.																																							
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:																																							
<table border="1"> <tr> <td>FUNCIONANDO AL 100%</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>FUERA DE SERVICIO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NO SE REALIZA SERVICIO</td> <td></td> </tr> </table>								FUNCIONANDO AL 100%	X	FUERA DE SERVICIO		NO SE REALIZA SERVICIO																											
FUNCIONANDO AL 100%	X																																						
FUERA DE SERVICIO																																							
NO SE REALIZA SERVICIO																																							
SELO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NÚMERO:																																							
SELO DE LA UNIDAD MÉDICA O REFERENCIA:																																							
<table border="1"> <tr> <td>CANT</td> <td>NO. DE PARTE</td> <td>DESCRIPCIÓN</td> <td>NO. DE SERIE Y/O LOTE</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>								CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE																												
CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE																																				
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:																																	
Ing. Vokio Matsunaka Matsunaka		Dra. Claudia C. Osuna Saucedo Médico Pediatra		Carlos Oswaldo Ramírez González Subjefe de Conservación		CONSERVACIÓN H.G.R. No. 1 TIJUANA, B.C.																																	
NOMBRE COMPLETO: Ing. Vokio Matsunaka Matsunaka		NOMBRE COMPLETO: Dra. Claudia C. Osuna Saucedo		NOMBRE COMPLETO: Carlos Oswaldo Ramírez González		NOMBRE COMPLETO: Conservación H.G.R. No. 1																																	
PUESTO: REALIZÓ EL SERVICIO		PUESTO: Coordinación de Pediatría		PUESTO: IMSS Mat 99024860		PUESTO: JEFE DE BIOMÉDICA																																	
NO. DE MATRICULA:		NO. DE MATRICULA:		NO. DE MATRICULA:		NO. DE MATRICULA:																																	
FECHA:		FECHA:		FECHA:		FECHA:																																	
USUARIO Y/O RESPONSABLE		JEFE DE CONSERVACIÓN		JEFE DE BIOMÉDICA																																			