

72003373

CONS-53

FECHA: 07-07-25	NO. REPORTE NIA	NO. DE INGRESO NIA	NO. SITACORA: 83909
INFORMACIÓN DEL CLIENTE		INFORMACIÓN DEL SERVICIO	
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA		MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO. 1	
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 1		CORRECTIVO: ☐	
DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO: ☐		GARANTÍA DE SERVICIO: ☐ PREDICTIVO: ☐ USUARIO: ☐	
TEL: 6644270963		GARANTÍA DE VENTA: ☐ REPARACIÓN: ☐ SERVICIO: ☐	
CONTRATO NO. 05901901900125-019- COTIZACIÓN: N/A		ASESORÍA: ☐ DIAGNÓSTICO: ☐	
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 14891 COLONIA RIO TIJUANA BERA ETAPA, C.P. 22226, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.		CAPACITACIÓN: ☒	
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMÍREZ GONZÁLEZ		SUMINISTROS DE: ☐	
CARGO: SUBJEPE DE CONSERVACIÓN		REFACCIONES: ☐	
REPORTO FALLA: N/A		ACCESORIOS: ☐	
FALLA REPORTADA: N/A		LUGAR DE SERVICIO: ☒	
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE: ☐		EN SITIO: ☐	
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: N/A		EMPRESA: ☐	
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: N/A			
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
EQUIPO: CUNA DE CALOR RADIANTE	MARCA: ATMOSCARE	MODELO: ADVENTUM	NO. SERIE: AP17-620
NO. INVENTARIO: 702100033639	SOFTWARE: NA	UBICACIÓN FÍSICA: VON	
HORAS DE USO EQUIPO: NA	OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO: NA	TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: Neonatal	
HORAS DE USO TURBINA: NA			
EQUIPO COMPLEMENTARIO			
EQUIPO:	MARCA:	MODELO:	NO. DE SERIE:
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:			
EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTIÓ EN LA INSPECCIÓN FÍSICA GENERAL, VERIFICACIÓN DE COMPONENTES EXTERNOS E INTERNOS, VERIFICACIÓN DE PANELES FRONTAL, REVISIÓN DE CALENTADOR Y LUZ DE CUNA, VERIFICACIÓN DE SISTEMA DE ELEVACIÓN DE CAMA (SI CUENTA CON EL), VERIFICACIÓN DE MONITORES DE TEMPERATURA, VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE BALSULA (SI CUENTA CON ELLA), VERIFICACIÓN DE LÁMPARA MULTIFUNCIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD Y SERVICIO, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA Y PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA.			
ID. NÚMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICIÓN: PA-18, SS29063			
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO Y QUEDA OPERANDO AL 100% EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.			
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.		SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NÚMERO:	
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:		Clave Presupuestal 0205 0214 2902 H.G.R. No.1	
FUNCIONANDO AL 100% ☒			
FUERA DE SERVICIO ☐			
NO SE REALIZA SERVICIO ☐			
REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):			
CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE
FIRMA:		FIRMA:	
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE COMPLETO: Lic. Enf. Valeria Pacheco		NOMBRE COMPLETO:	
PUESTO: Enfermera Jefa de Piso		PUESTO:	
NO. DE MATRÍCULA:		NO. DE MATRÍCULA:	
FECHA: 07/07/25		FECHA:	
USUARIO Y/O RESPONSABLE		USUARIO Y/O RESPONSABLE	
REALIZÓ EL SERVICIO		REALIZÓ EL SERVICIO	
NOMBRE COMPLETO: Dayan Monarrez Valencia		NOMBRE COMPLETO: Carlos Oswaldo Ramírez González	
PUESTO: Jefe de Biomédica		PUESTO: Jefe de Biomédica	
NO. DE MATRÍCULA:		NO. DE MATRÍCULA:	
FECHA: 07-07-25		FECHA: 07-07-25	

