ORDEN DE SERVICIO

CONS: 1198

72003385

FECHA 07-07-25	NO. REPORTE N/A	NO. DE INGRESO N/A — NO. BITACORA 83923

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

HOSPITAL (Nombre completo **sin abreviaturas**): DELEGACION BAJA CALIFORNIA

HOSPITAL GENERAL REGIONAL No.1

DEPENDENCIA: IMSS ■ SSA ○ PRIVADO ○ OTRO:

TEL: 6646270983

CONTRATO NO. 0500YR018N06125-018-00 COTIZACIÓN: N/A

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO. 1

GARANTÍA DE SERVICIO ○

GARANTÍA DE VENTA ○

ASESORÍA: ○

CAPACITACIÓN: ●

CORRECTIVO:

PREDICTIVO ○ USUARIO ○

REFACCIÓN ○ SERVICIO ○

DIAGNÓSTICO ○

DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 18801 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA , C.P. 22226, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.

ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ — CARGO: SUBJEFE DE CONSERVACIÓN

REPORTÓ FALLA: N/A — FALLA REPORTADA: N/A

SUMINISTROS DE: REFACCIONES: ○ ACCESORIOS: ○

LUGAR DE SERVICIO: EN SITIO: ■ EMPRESA: ○

EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE: SI: ○ NO: ■

ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA: N/A

ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: N/A

DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: N/A

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

EQUIPO:	MARCA:	MODELO:	NO. SERIE:
DESFIBRILADOR	NIHON KONDEN	TEC-5631	08899

NO. INVENTARIO: 2020800010599	SOFTWARE: 05-05	UBICACIÓN FÍSICA: Oncocran
HORAS DE USO EQUIPO: NA	OPCIONES DE EQUIPO/MODULO: NA	TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: Adulto-Pediatrico
HORAS DE USO TURBINA: NA		

EQUIPO COMPLEMENTARIO

EQUIPO:	MARCA:	MODELO:	NO. DE SERIE:	NO. DE INVENTARIO:

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTIÓ EN LA INSPECCIÓN FÍSICA GENERAL, VERIFICACIÓN DE COMPONENTES EXTERNOS E INTERNOS, VERIFICACIÓN DE FUNCIONALIDAD DE PALETAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS DE ENERGIA DE CARGA Y DESCARGA, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA, SERVICIO BASADO EN RUTINA DE MANTENIMIENTO ANEXA.

ID/NUMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICIÓN: PA-15, 5529063; PA-19, 00140

EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO Y QUEDA OPERANDO AL 100%. EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.

SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NÚMERO:

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:		
	FUNCIONANDO AL 100%	X
	FUERA DE SERVICIO	
	NO SE REALIZA SERVICIO	

REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):

CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE

SELLO DE LA UNIDAD

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

FIRMA: Rafael SC 07-07-25	FIRMA: Lic. E.J.P. Karina Domínguez Pérez Mat. 11549467	FIRMA: Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez Subjefe de Conservación H.G.R. No. 1 IMSS Mat 99024980	FIRMA:
NOMBRE COMPLETO: Rafael Sanchez Cordova	NOMBRE COMPLETO: Enfermera Jefe de PISO.	NOMBRE COMPLETO:	NOMBRE COMPLETO:
	PUESTO:	PUESTO:	PUESTO:
	NO. DE MATRICULA:	NO. DE MATRICULA:	NO. DE MATRICULA:
	FECHA 07-07-25	FECHA 07-07-25	FECHA
REALIZÓ EL SERVICIO	USUARIO Y/O RESPONSABLE	JEFE DE CONSERVACIÓN	JEFE DE BIOMÉDICA

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"