GRUPO SIM

# ORDEN DE SERVICIO

72003865

CONS: 2058

| FECHA | NO. REPORTE | NO. DE INGRESO | NO. BITACORA |
|---|---|---|---|
| 30-09-25 | N/A | N/A | |

**INFORMACIÓN DEL CLIENTE**

HOSPITAL (Nombre completo **sin abreviaturas**): DELEGACION BAJA CALIFORNIA
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No.1

DEPENDENCIA: IMSS ● SSA ○ PRIVADO ○ OTRO:

TEL: 6646270963

CONTRATO NO. 050GYR019N09125-019-00 COTIZACIÓN: N/A

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO. 2
GARANTÍA DE SERVICIO ○
GARANTÍA DE VENTA ○
ASESORÍA: ○
CAPACITACIÓN: ○

CORRECTIVO:
PREDICTIVO ○ USUARIO ○
REFACCIÓN ○ SERVICIO ○
DIAGNÓSTICO ○

DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA , C.P. 22226. TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.

ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ CARGO: SUBJEFE DE CONSERVACIÓN

REPORTÓ FALLA: N/A FALLA REPORTADA: N/A

SUMINISTROS DE:
REFACCIONES: ○
ACCESORIOS: ○

LUGAR DE SERVICIO:
EN SITIO: ●
EMPRESA: ○

EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE: SI: ○ NO: ●

ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA: N/A

ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: N/A

DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: N/A

**INFORMACIÓN DEL EQUIPO**

| EQUIPO: | MARCA: | MODELO: | NO. SERIE: |
|---|---|---|---|
| VENTILADOR VOLUMETRICO | VYAIRE MEDICAL | BELLAVISTA 1000 | MB203361 |

| | | |
|---|---|---|
| NO. INVENTARIO: 2020000006760 | SOFTWARE: 6.0.2100 | UBICACIÓN FÍSICA: UCI |
| HORAS DE USO EQUIPO: | OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO: NA | TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: Adulto |
| HORAS DE USO TURBINA: NA | | |

**EQUIPO COMPLEMENTARIO**

| EQUIPO: | MARCA: | MODELO: | NO. DE SERIE: | NO. DE INVENTARIO: |
|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | / |

30 SEP 2025

**DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:**

MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTIÓ EN LA INSPECCIÓN FÍSICA Y FUNCIONAL DE COMPONENTES INTERNOS Y EXTERNOS DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DEL SISTEMA NEUMÁTICO Y VÁLVULAS ELECTRONEUMÁTICAS, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE MEZCLADOR DE OXÍGENO, PRUEBA, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TRANSDUCTORES INTERNOS, REVISIÓN DE VÁLVULAS DE CONTROL DE FLUJOS Y CALIBRACIÓN DE LAS MISMAS, PRUEBA DE BLOWER, REVISIÓN DE VÁLVULA DE EXHALACIÓN, CALIBRACIÓN DE PANTALLA TÁCTIL, PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD Y SERVICIO, VERIFICACIÓN DE CARGA DE BATERÍA, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, SERVICIO BASADO EN RUTINA DE MANTENIMIENTO ANEXA.

ID/NUMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICIÓN: PA-11,BB105023 ; PA-17,5410702

EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO Y QUEDA OPERANDO AL 100%. EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.

**RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD:** Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.

**SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NÚMERO:**

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

**CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:**

| | |
|---|---|
| FUNCIONANDO AL 100% | X |
| FUERA DE SERVICIO | |
| NO SE REALIZA SERVICIO | |

**REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):**

| CANT | NO. DE PARTE | DESCRIPCIÓN | NO. DE SERIE Y/O LOTE |
|---|---|---|---|
| 1 | 301.972.001 | Kit de Mantenimiento Preventivo | NA |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA O REFERENCIA:**

CONSERVACIÓN H.G.R. No.1 TIJUANA, B.C.

| FIRMA: | FIRMA: | FIRMA: | FIRMA: |
|---|---|---|---|
| 30-09-25 | EJP. Cecylia Ines Orduño López Mat. 99022217 | Carlos Oswaldo Ramirez González Subjefe de Conservación H.G.R. No.1 IMSS Mat. 99024980 | |
| NOMBRE COMPLETO: Ing. Rafael Sanchez Cordero | NOMBRE COMPLETO: | NOMBRE COMPLETO: | NOMBRE COMPLETO: |
| | PUESTO: | PUESTO: | PUESTO: |
| | NO. DE MATRICULA: | NO. DE MATRICULA: | NO. DE MATRICULA: |
| | FECHA | FECHA | FECHA |
| REALIZÓ EL SERVICIO | USUARIO Y/O RESPONSABLE | JEFE DE CONSERVACIÓN | JEFE DE BIOMÉDICA |

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"