GRUPO SIM

ORDEN DE SERVICIO

72003867

CONS: 2056

FECHA 01/10/2025	NO. REPORTE N/A	NO. DE INGRESO N/A	NO. BITACORA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE		INFORMACIÓN DEL SERVICIO		
HOSPITAL (Nombre completo **sin abreviaturas**): DELEGACION BAJA CALIFORNIA HOSPITAL GENERAL REGIONAL No.1		MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO. 3	CORRECTIVO:	
		GARANTÍA DE SERVICIO ○	PREDICTIVO ○	USUARIO ○
DEPENDENCIA: IMSS ● SSA ○ PRIVADO ○ OTRO:		GARANTÍA DE VENTA ○	REFACCIÓN ○	SERVICIO ○
TEL: 6646270963	CONTRATO NO. 050GYR019N09125-019-00 COTIZACIÓN: N/A	ASESORÍA: ○ CAPACITACIÓN: ○	DIAGNÓSTICO ○	

DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA , C.P. 22226, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA,		SUMINISTROS DE:	LUGAR DE SERVICIO:
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ	CARGO: SUBJEFE DE CONSERVACIÓN	REFACCIONES: ○	EN SITIO: ●
REPORTÓ FALLA: N/A	FALLA REPORTADA: N/A	ACCESORIOS: ○	EMPRESA: ○

EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE:	SI: ○	NO: ●	ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA: N/A
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: N/A			
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: N/A			

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

EQUIPO: VENTILADOR VOLUMETRICO	MARCA: VYAIRE MEDICAL	MODELO: BELLAVISTA 1000	NO. SERIE: MB203764

NO. INVENTARIO: 2020000026407 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SOFTWARE: 6.0.2100.0	UBICACIÓN FÍSICA: Inhaloterapia	
HORAS DE USO EQUIPO: 8479.9 NR	OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO: NA	TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: Adulto	
HORAS DE USO TURBINA:			

RECIBIDO 01 OCT 2025 HGR No. 1

EQUIPO COMPLEMENTARIO

EQUIPO	MARCA	MODELO	NO. DE SERIE	NO. DE INVENTARIO

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTIÓ EN LA INSPECCIÓN FÍSICA Y FUNCIONAL DE COMPONENTES INTERNOS Y EXTERNOS DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DEL SISTEMA NEUMÁTICO Y VÁLVULAS ELECTRONEUMÁTICAS, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE MEZCLADOR DE OXÍGENO, PRUEBA, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TRANSDUCTORES INTERNOS, REVISIÓN DE VÁLVULAS DE CONTROL DE FLUJOS Y CALIBRACIÓN DE LAS MISMAS, PRUEBA DE BLOWER, REVISIÓN DE VÁLVULA DE EXHALACIÓN, CALIBRACIÓN DE PANTALLA TÁCTIL, PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD Y SERVICIO, VERIFICACIÓN DE CARGA DE BATERÍA. LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. SERVICIO BASADO EN RUTINA DE MANTENIMIENTO ANEXA.

ID/NUMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICIÓN: PA-10, 13616932

EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO Y QUEDA OPERANDO AL 100%. EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.

SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NÚMERO:

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R No.1

CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:		
	FUNCIONANDO AL 100%	X
	FUERA DE SERVICIO	
	NO SE REALIZA SERVICIO	

REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):

CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE
1		kit de mantenimiento Preventivo	NA

SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA O REFERENCIA:

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
01/10/2025	Mat. 99279671	Carlos Oswaldo Ramírez González Subjefe de Conservación H.G.R. No. 1 IMSS Mat. 99024980	
NOMBRE COMPLETO: Ing. Yukio Matsumiya Matsumiya	NOMBRE COMPLETO:	NOMBRE COMPLETO:	NOMBRE COMPLETO:
	PUESTO:	PUESTO:	PUESTO:
	NO. DE MATRICULA:	NO. DE MATRICULA:	NO. DE MATRICULA:
	FECHA	FECHA	FECHA
REALIZÓ EL SERVICIO	USUARIO Y/O RESPONSABLE	JEFE DE CONSERVACIÓN	JEFE DE BIOMÉDICA

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"