GRUPO SIM

ORDEN DE SERVICIO

72003897

CONS: 2325

FECHA 02/10/2025	NO. REPORTE N/A	NO. DE INGRESO N/A	NO. BITACORA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE		INFORMACIÓN DEL SERVICIO		
HOSPITAL (Nombre completo **sin abreviaturas**): DELEGACION BAJA CALIFORNIA		MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO. 2	CORRECTIVO:	
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No.1		GARANTÍA DE SERVICIO ○	PREDICTIVO ○	USUARIO ○
DEPENDENCIA: IMSS ● SSA ○ PRIVADO ○ OTRO:		GARANTÍA DE VENTA ○	REFACCIÓN ○	SERVICIO ○
TEL: 6646270963	CONTRATO NO. 050GYR019N09125-019-00 COTIZACIÓN: N/A	ASESORÍA: ○ CAPACITACIÓN: ○	DIAGNÓSTICO ○	

DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA , C.P. 22226, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.		SUMINISTROS DE: REFACCIONES: ○ ACCESORIOS: ○	LUGAR DE SERVICIO: EN SITIO: ● EMPRESA: ○
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ	CARGO: SUBJEFE DE CONSERVACIÓN		
REPORTÓ FALLA: N/A	FALLA REPORTADA: N/A		
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE:	SI: ○ NO: ●	ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA: N/A	
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: N/A			
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: N/A			

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

EQUIPO: VENTILADOR VOLUMETRICO	MARCA: VYAIRE MEDICAL	MODELO: T-BIRD VELA DIAMOND	NO. SERIE: CAT07204

NO. INVENTARIO: 2021 00033625	SOFTWARE: 03.02.01	UBICACIÓN FÍSICA: Inhaloterapia
HORAS DE USO EQUIPO: 18615	OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO: NA	TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: Adulto
HORAS DE USO TURBINA:		

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

EQUIPO COMPLEMENTARIO

EQUIPO:	MARCA:	MODELO:	NO. DE SERIE:	NO. DE INVENTARIO:

RECIBIDO 02 OCT 2025 HGR No. 1

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTIO EN LA INSPECCION FISICA Y FUNCIONAL DE COMPONENTES INTERNOS Y EXTERNOS DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DEL SISTEMA NEUMÁTICO Y VÁLVULAS ELECTRONEUMÁTICAS, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE MEZCLADOR DE OXIGENO, PRUEBA, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TRANSDUCTORES INTERNOS, CALIBRACIÓN DE PANTALLA TÁCTIL, PRUEBAS DE OVP, UVT Y SERVICIO, PRUEBAS DE BATERIA DE RESPALDO, SE REALIZA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, SERVICIO BASADO EN RUTINA DE MANTENIMIENTO ANEXA.

ID/NUMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICIÓN: PA-10, BB101932

EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO Y QUEDA OPERANDO AL 100%. EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.

SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NÚMERO:

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:		
	FUNCIONANDO AL 100%	X
	FUERA DE SERVICIO	
	NO SE REALIZA SERVICIO	

REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):

CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE
1	11416	kit de Mantenimiento Preventivo	NA

SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA O REFERENCIA:

CONSERVACIÓN H.G.R. No. 1 TIJUANA, B.C.

FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
	M. Alfonso Martínez Fernandez Inhaloterapeuta Mat. 99279671 IMSS	Carlos Oswaldo Ramírez Gonzale. Subjefe de Conservación H.G.R. No. 1 IMSS Mat. 99074980	
02/10/2025	NOMBRE COMPLETO:	NOMBRE COMPLETO:	NOMBRE COMPLETO:
	PUESTO:	PUESTO:	PUESTO:
NOMBRE COMPLETO: Ing. YUKIO Matsumiya Matsumiya	NO. DE MATRICULA:	NO. DE MATRICULA:	NO. DE MATRICULA:
	FECHA	FECHA	FECHA
REALIZÓ EL SERVICIO	USUARIO Y/O RESPONSABLE	JEFE DE CONSERVACIÓN	JEFE DE BIOMÉDICA

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"