

72004066

CONS:

FECHA: 16-12-2025		NO. REPORTE N/A		NO. DE INGRESO N/A		NO. BITACORA	
INFORMACIÓN DEL CLIENTE				INFORMACIÓN DEL SERVICIO			
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACION BAJA CALIFORNIA				MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO. 2		CORRECTIVO:	
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No.1				GARANTÍA DE SERVICIO		☐ PREDICTIVO ☐ USUARIO ☐	
DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO:				GARANTÍA DE VENTA		☐ REFACCIÓN ☐ SERVICIO ☐	
TEL: 6646270963		CONTRATO NO. 050GYR040T00424-010-00		COTIZACIÓN: N/A		ASESORÍA: ☐	
						DIAGNÓSTICO: ☐	
						CAPACITACIÓN: ☐	
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA, C.P. 22226. TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.				SUMINISTROS DE:		LUGAR DE SERVICIO:	
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ				CARGO: SUBJEFE DE CONSERVACIÓN		☐ EN SITIO: ☒	
REPORTO FALLA: N/A				FALLA REPORTADA: N/A		☐ EMPRESA: ☐	
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE:		SI: ☐		NO: ☒		ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA: N/A	
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: N/A							
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: N/A							
INFORMACIÓN DEL EQUIPO							
EQUIPO: INCUBADORA DE TRASLADO		MARCA: SAPS		MODELO: ISOTERM SCALE		NO. SERIE: SC24-521	
NO. INVENTARIO: 202480051990		SOFTWARE: 1.0		UBICACIÓN FÍSICA: Tococirugia			
HORAS DE USO EQUIPO: NA		OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO: NA		TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: Neonatal			
HORAS DE USO TURBINA: NA							
EQUIPO COMPLEMENTARIO							
EQUIPO:		MARCA:		MODELO:		NO. DE SERIE:	
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:							
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTIÓ EN LA INSPECCIÓN FÍSICA GENERAL, VERIFICACIÓN DE COMPONENTES EXTERNOS E INTERNOS, VERIFICACIÓN DE PANEL FRONTAL, REVISIÓN DE CONTROL DE TEMPERATURA INTERNA, VERIFICACIÓN DE SISTEMA MECÁNICO DE ELEVACIÓN DE INCUBADORA, VERIFICACIÓN DE CALENTADOR, VERIFICACIÓN DE MONITOREO DE TEMPERATURA Y HUMEDAD, VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE BATERÍA INTERNA, VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE LÁMPARA DE EXAMINACIÓN, VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE BASCULA (EN CASO DE CONTAR CON ELLA), PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD Y SERVICIO, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA Y PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA.							
ID/NÚMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICIÓN: PA-18,5529063							
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO Y QUEDA OPERANDO AL 100%. EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.							
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.				INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL			
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:				RECIBIDO 16 DIC 2025			
FUNCIONANDO AL 100% ☒				SELO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NÚMERO:			
FUERA DE SERVICIO ☐				SELO DE LA UNIDAD MÉDICA O REFERENCIA:			
NO SE REALIZA SERVICIO ☐				CONSERVACIÓN HOR No. 1			
REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):							
CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE				
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	
Ing. Yukio Matsumiya Matsunaga		Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez		H.G.R. No. 1		TIJUANA, B.C.	
NOMBRE COMPLETO:		NOMBRE COMPLETO:		NOMBRE COMPLETO:		NOMBRE COMPLETO:	
PUESTO:		PUESTO:		PUESTO:		PUESTO:	
NO. DE MATRICULA:		NO. DE MATRICULA:		NO. DE MATRICULA:		NO. DE MATRICULA:	
FECHA:		FECHA:		FECHA:		FECHA:	
REALIZÓ EL SERVICIO		USUARIO Y/O RESPONSABLE		JEFE DE CONSERVACIÓN		JEFE DE BIOMÉDICA	