GRUPO SIM

ORDEN DE SERVICIO

72004067

CONS:

FECHA 16-12-2025	NO. REPORTE N/A	NO. DE INGRESO N/A	NO. BITACORA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACION BAJA CALIFORNIA

HOSPITAL GENERAL REGIONAL No.1

DEPENDENCIA: IMSS ● SSA ○ PRIVADO ○ OTRO:

TEL: 6646270963

CONTRATO NO. 050GYR040T00424-010-00 COTIZACIÓN: N/A

DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA , C.P. 22226, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.

ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ CARGO: SUBJEFE DE CONSERVACIÓN

REPORTÓ FALLA: N/A FALLA REPORTADA: N/A

EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE: SI: ○ NO: ●

ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: N/A

DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: N/A

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO. 2		CORRECTIVO:	
GARANTÍA DE SERVICIO	○	PREDICTIVO	○ USUARIO ○
GARANTÍA DE VENTA	○	REFACCIÓN	○ SERVICIO ○
ASESORÍA:	○	DIAGNÓSTICO	○
CAPACITACIÓN:	○		

SUMINISTROS DE: REFACCIONES: ○ ACCESORIOS: ○

LUGAR DE SERVICIO: EN SITIO: ● EMPRESA: ○

ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA: N/A

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

EQUIPO: INCUBADORA DE TRASLADO	MARCA: SAPS	MODELO: ISOTERM SCALE	NO. SERIE: SC24-522
NO. INVENTARIO: 2024800051991	SOFTWARE: 1.0		UBICACIÓN FÍSICA: Cuneros
HORAS DE USO EQUIPO: NA	OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO: NA		TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: Neonatal
HORAS DE USO TURBINA: NA			

EQUIPO COMPLEMENTARIO

EQUIPO:	MARCA:	MODELO:	NO. DE SERIE:	NO. DE INVENTARIO:

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTIÓ EN LA INSPECCIÓN FÍSICA GENERAL, VERIFICACIÓN DE COMPONENTES EXTERNOS E INTERNOS, VERIFICACIÓN DE PANEL FRONTAL, REVISIÓN DE CONTROL DE TEMPERATURA INTERNA, VERIFICACIÓN DE SISTEMA MECÁNICO DE ELEVACIÓN DE INCUBADORA,VERIFICACIÓN DE CALENTADOR, VERIFICACIÓN DE MONITOREO DE TEMPERATURA Y HUMEDAD, VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE BATERIA INTERNA, VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE LÁMPARA DE EXAMINACIÓN, VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE BASCULA (EN CASO DE CONTAR CON ELLA), PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD Y SERVICIO. LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA Y PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA.

ID/NUMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICIÓN: PA-18,5529063

EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO Y QUEDA OPERANDO AL 100%. EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.

CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:

FUNCIONANDO AL 100%	X
FUERA DE SERVICIO	
NO SE REALIZA SERVICIO	

SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NÚMERO:

RECIBIDO 16 DIC 2025 CONSERVACIÓN H.G.R. No. 1

REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):

CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE

SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA O REFERENCIA:

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CONSERVACIÓN H.G.R. No. 1 TIJUANA, B.C.

FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
Ing. Yukio Matsumiya Matsumiya Ingeniero de Servicio Cédula: 15272787	NOMBRE COMPLETO: Ing. Eduardo Heredia Quintero Mat. 99022410	NOMBRE COMPLETO: Carlos Oswaldo Ramírez González Subjefe de Conservación H.G.R. No. 1 IMSS Mat. 99024980	NOMBRE COMPLETO:
	PUESTO:	PUESTO:	PUESTO:
NOMBRE COMPLETO:	NO. DE MATRICULA:	NO. DE MATRICULA:	NO. DE MATRICULA:
	FECHA	FECHA	FECHA
REALIZÓ EL SERVICIO	USUARIO Y/O RESPONSABLE	JEFE DE CONSERVACIÓN	JEFE DE BIOMÉDICA

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"