

ORDEN DE SERVICIO

e-mail: servicio@fehlme.com
garantiaspm@fehlme.com

No. DE SOLICITUD:

CLIENTE: HGR 1 Tijuana		Baja California		PREVENTIVO		X	
DIRECCIÓN: Calle Canadé, No.16801 Colonia Rio Tijuana 3era etapa C.P.22226, Municipio Tijuana, Baja California		EQUIPO: Lampara quirúrgica doble de led.		PEM:			
MODELO: FEHLED 370/370	SERIE: MB-22653	FECHA: 12/05/2025	TELEFONO	CAPACITACION:	REVISION:	CORRECTIVO:	
RESPONSABLE: Ing. Javier Zamora Villalobos	DEPARTAMENTO: Conservación	E-MAIL:	HORAS DE SERVICIO:		ENTRADA:		
FALLA REPORTADA: MANTENIMIENTO PREVENTIVO		FALLA ENCONTRADA:		SALIDA:			

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

- ☒ LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN EN GENERAL INTERNA Y EXTERNA
- ☒ REVISIÓN DE SECCIÓN DE LEDS
- ☒ REVISIÓN Y AJUSTE DEL CONTROL DE INTENSIDAD
- ☒ REVISIÓN DE FUENTES DE VOLTAJE
- ☒ REVISIÓN DE INTEGRIDAD FÍSICA Y FUNCIONAL DE CABLES
- ☒ LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRÓNICA Y REVISIÓN DE SALIDA DE VOLTAJE
- ☒ VERIFICACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL

REFACCIONES UTILIZADAS:

CANTIDAD: DESCRIPCIÓN

CONCLUSIÓN: Equipo queda funcionando correctamente.

OBSERVACIONES:



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
13 MAY 2025
CONSERVACIÓN HGR No. 1

Nombre y firma del técnico
David R. Pizarro

Dr. Carlos F. Verdugo F.
Copa de Conservación
TIJUANA, B.C.

AV. INDUSTRIA 244-A COL. MOCTEZUMA 2a SECCION 15536 MEXICO CDMX

ORIGINAL
Nombre y firma de conformidad del cliente