

Nº 84915

DIA	MES	AÑO	ORDEN DE TRABAJO	CONTRATO	FACTURAR	GARANTIA	MONTAJE
17	06	25		0968420112049125-012-000000			

CLIENTE	HGR No. 1	INGENIERO	ADND
DIRECCION	HGR No. 1 H.G.R. No. 1	INGENIERO	
POBLACION	Tijuana	INGENIERO	
TELEFONO	061 255 7411	INGENIERO	
FAX		INGENIERO	

EQUIPO	Ultrasonido	MARCA	Leica
MODELO	Micromed 2	SERIE	CC11 40322D
REPORTE	4891	COTIZACION	

TRABAJO REALIZADO

Se realizó la instalación y puesta a punto del equipo de ultrasonido en el H.G.R. No. 1 de Tijuana, B.C.

HORARIO DE TRABAJO				SUBTOTAL		F E C H A
MAÑANA		TARDE		TRABAJO HORAS	VIAJE HORAS	
E	S	E	S			
L						
M				3	1	17/06/25
M						
J						
V						
S						
TOTAL				3	1	

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

RECIBIDO
17 JUN 2025

CONSERVACIÓN
HGR No. 1

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

BOLETOS DE AVION \$
BOLETOS DE CAMION \$
VIATICOS \$

MATERIAL DE CONSUMO			CATALOGO
CANTIDAD	DESCRIPCION		

OBSERVACIONES DEL CLIENTE

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

NOMBRE Y FIRMA DEL INGENIERO	Dr. Alejandra Lucero Martinez Rivera Médico Radiólogo Jefatura de Imagenología HGR1 Ced. Exp. 11900992 Mat. 98024455	17/06/2025	Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez Subjefe de Conservación H.G.R. No. 1 IMSS Mat 99024980
	FIRMA DEL RESPONSABLE		DEPTO. DE MANTENIMIENTO

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MIRROR 2 TOUCH

CONTRATO NUMERO: 0506YR019N09125-022-00

FECHA: 17/06/2025

CLIENTE: HGR No. 1

DATOS DEL EQUIPO:

UBICACIÓN: Imagología

EQUIPO: ultrasonido

MARCA: handwind

MODELO: Mirror 2 touch

SERIE: C.C.1820400323D

VERSION OS:

ACTIVIDADES REALIZADAS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SI	NO	
☒	☐	1 REVISIÓN GENERAL DE FUNCIONAMIENTO
☒	☐	2 VERIFICACIÓN DE SOFTWARE, ESPACIO DISPONIBLE EN DISCO DURO Y DEPURACIÓN DE BASE DE DATOS (EN CASO QUE EL USUARIO LO AUTORIZA)
☒	☐	3 DESENSAMBLADO GENERAL DEL EQUIPO.
☒	☐	4 LIMPIEZA GENERAL DE PARTICULAS ACENTADAS EN LOS CIRCUITOS ELECTRÓNICOS Y SISTEMAS DE VENTILACIÓN.
☒	☐	5 LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN GENERAL DE LOS SISTEMAS MECÁNICOS
☒	☐	6 VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LOS VOLTAJES DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN (EN CASO DE SER NECESARIO)
☒	☐	7 REVISIÓN, LIMPIEZA Y VERIFICACIÓN DE MONITOR
☒	☐	8 REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE PANEL DE OPERACIÓN
☒	☐	9 REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE TECLADO ALFANUMÉRICO
☒	☐	10 REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE RESISTORES VARIABLES (STC'S) Y GANANCIAS GENERALES
☒	☐	11 REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE PANTALLA TÁCTIL
☒	☐	12 REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE TRACK BALL
☒	☐	13 REVISIÓN DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE SWITCH'S DE TECLAS
☒	☐	14 REENSAMBLADO PARCIAL DEL EQUIPO PARA LAS PRUEBAS DE OPERATIVIDAD Y DE DESEMPEÑO.
☒	☐	15 VERIFICACIÓN DE LOS TRANSDUCTORES DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE ELLOS
☒	☐	16 REENSAMBLADO COMPLETO DEL EQUIPO
☒	☐	17 VERIFICACIÓN FUNCIONAL DEL EQUIPO
☒	☐	18 VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE IMAGEN
☒	☐	19 REALIZAR UNA PRUEBA PARA ANALIZAR Y PODER COMPROBAR QUE DESPUES DEL MANTENIMIENTO EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE
☒	☐	EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO, PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO. AL 100%



CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

RECIBIDO
17 JUN 2025

CONSERVACIÓN
HGR No. 1

KIT DE REFACCIONES:

LUBRICANTE MULTIMETRO HERRAMIENTA DIVERSA LIQUIDO LIMPIADOR SOPLADORA PAÑO DE MICROFIBRA

Clave Presupuestal

OBSERVACIONES: 0205 0214 2902

H.G.R. No.1

CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:

☒ FUNCIONANDO CORRECTAMENTE

☐ EN CENTRO DE SERVICIO

☐ PROGRAMASALIDA PARA REPARACIÓN

Ingeniero/tecnico Martinez Delgado

INGENIERO/TECNICO QUE REALIZA EL SERVICIO

Dr. Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez
Jefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat. 99024980

17/06/2025

Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez
Jefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat. 99024980

OFICINA SERVICIO TÉCNICO: DIAGONAL # 29 COL. DEL VALLE C.P. 03100 COMEX.

TEL: 01 (55) 56 87 - 61 64, 66, 55, 75 e-mail servicio@smh.com.mx

SUC. GUADALAJARA: TEL: (33) 3123 - 1563 TEL/FAX (33) 3123 - 136