

DIA	MES	AÑO	ORDEN DE TRABAJO	CONTRATO	FACTURA	GARANTIA	MONTAJE
30	06	25		X			

CLIENTE	Unidad de Detección y Diagnóstico Clínica de Mama					INGENIERO	ANG
DIRECCION	Canada 16801, Rio Tijuana					INGENIERO	
TELEFONO	Tijuana, B.C.					INGENIERO	
						INGENIERO	

EQUIPO	Mastógrafo		MARCA	Hologic		REPORTE	
MODELO	Selena Dimensions		SERIE	SDM131800597		COTIZACION	
	Aula 2D 3000						

TRABAJO REALIZADO: Mantenimiento Correctivo

El cliente reporta falla en los pedales
y Botones de disparo.
Se realiza reparación y limpieza a
botones de disparo.
Se realiza reparación y mantenimiento
a pedales.
Se entrega Palleta 24x29 nueva
Se revisa el funcionamiento de
todo el equipo.
Se realizan estudios en paciente.
El equipo queda operativamente
apto, para realizar el trabajo
para lo que fue diseñado al 100%.

DELEGACIÓN E
BAJA CALIFORNIA



UDDCM

CLINICA DE MAMA
TIJUANA, B.C.



CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

Clase Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

HORARIO DE TRABAJO				SUBTOTAL		FECHA
MAÑANA		TARDE		TRABAJO HORAS	VIAJE HORAS	
E	S	E	S			
L		13:00	15:00	2	4	30/06/25
M						
M						
J						
V		15:00	8:00	3	1	27/06/25
S						

TOTAL

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

BOLETOS DE AVION

BOLETOS DE CAMION

VIATICOS

\$ 0 JUN 2025

CONSERVACIÓN
HGR No. 1

MATERIAL DE CONSUMO

CANTIDAD	DESCRIPCION	CATALOGO
1	24 cm x 29cm Screening Paddle	ASY-01945
1	ASSY Footswitch	ASY-00576

OBSERVACIONES DEL CLIENTE
30/06/25

Dr. Jesús Roberto Gastélum Acosta DIRECTOR UDDCM - CLÍNICA DE MAMA		Carlos Oswaldo Ramírez Subjefe de Cons H.G.R. No Mat. 99024
NOMBRE Y FIRMA DEL INGENIERO Alejandro Navarro	Céd. Prof. 7535327 Mat. 99266582	FIRMA DEL RESPONSABLE

SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO, S.A. DE C.V. DIAGONAL Num. 29, COL. DEL VALLE MEXICO, CDMX C.P. 03100
TEL/FAX: (55) 5687-6175 (55) 5887-6164 (55) 5687-6166 E-mail: servicio@smh.com.mx

CLIENTE