



Innovación y servicio en equipos médicos

FR-07-08 Edición 0

ORDEN DE SERVICIO

Nº 86134

0506YR019N09125-027-00

DIA	MES	AÑO	ORDEN DE TRABAJO	CONTRATO	FACTURA	GARANTIA	MONTAJE
07	10	25		✓			

CLIENTE Unidad de Diagnóstico y Diagnóstico Clínico de mama

DIRECCION Carretera 1001 San Ignacio B. POBLACION Baja California

TELEFONO 6646609990 FAX

INGENIERO

INGENIERO CNSL

INGENIERO

INGENIERO

EQUIPO Montaña MARCA Hologic

MODELO Solera Dimensiones SERIE SAM131800349

REPORTE 12788

COTIZACION

TRABAJO REALIZADO Mantenimiento preventivo

Se accede al área ya que
se reporta error de compresión
se procede a realizar la
verificación del equipo
se calibra compresión y se
realiza ajuste de perillas
se verifica presión de
ch. y es correcto
se realiza limpieza de partes
mecánicas
se realizan pruebas finales
y son correctas.
El equipo queda operativo y
apto para realizar el trabajo
por lo que se disculpa
por lo 100%.

HORARIO DE TRABAJO

MAÑANA TARDE

E S E S

L 11:00 13:00

M 0:00 12:00

M

J

V

SUBTOTAL

TRABAJO VIAJE

HORAS HORAS

FECHA

4 1

2 2

06/10/25

07/10/25

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

RECIBO

CONSERVACION
HGR No. 1

TOTAL 6 3 2

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

BOLETOS DE AVION

BOLETOS DE CAMION \$

VIATICOS \$

ISS DELEGACIÓN E.
BAJA CALIFORNIA



IMSS
UDDCM

CLINICA DE MAMA
TIJUANA, B.C.

MATERIAL DE CONSUMO

CANTIDAD	DESCRIPCION
	Clave Presupuestal
	0205 0214 2902
	H.G.R. No.1

OBSERVACIONES DEL CLIENTE

Mtra. Lucía Valdez Reyes

ADMINISTRADOR UDDCM
CLINICA DE MAMA
IMSS MATRICULA 98022128

Carlos Oswaldo Ramírez González

Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat 99024980

NOMBRE Y FIRMA DEL INGENIERO

NOMBRE DEL RESPONSABLE

FIRMA DEL RESPONSABLE

DEPTO. DE MANTENIMIENTO

SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO, S.A. DE C.V. DIAGONAL Num. 29, COL. DEL VALLE MEXICO, CDMX C.P 03100

TEL/FAX: (55) 5687-6175 (55) 5887-6164 (55) 5687-6166 E-mail: servicio@smh.com.mx

R.F.C. SUM-890327-137

CLIENTE