



Innovación y servicio en equipos médicos

FR-07-08 Edición 0

ORDEN DE SERVICIO

Nº 86518

DIA	MES	AÑO	ORDEN DE TRABAJO	CONTRATO	FACTURA	GARANTIA	MONTAJE
29	10	25		CONTRATO 115-222-00			

CLIENTE Unidad de detección y diagnóstico Clínica de mama
DIRECCION Canada #16301 POBLACION Baja California
TELEFONO 664-173-2405 FAX _____

INGENIERO VSC
INGENIERO _____
INGENIERO _____
INGENIERO _____

EQUIPO Mastógrafo MARCA Hologic
MODELO Selena Dimensions Ann 163000 SERIE 56113180597

REPORTE 4585
COTIZACION _____

TRABAJO REALIZADO Segunda Mastografía de Diagnóstico

HORARIO DE TRABAJO				SUBTOTAL		FECHA
MAÑANA		TARDE		TRABAJO HORAS	VIAJE HORAS	
E	S	E	S			
L						
M						
M						
J						
V						
S						
TOTAL				5	1	1

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

RECIBO
29 OCT 2025

CONSERVACIÓN
HGR No. 1

IMSS DELEGACIÓN EN
BAJA CALIFORNIA



IMSS
UDDCM

CLÍNICA DE MAMA
TIJUANA, B.C.

BOLETOS DE AVION \$ _____

BOLETOS DE CAMION \$ _____

VIATICOS \$ _____

Clave Presupuestal

0205 0214 2902

H.G.R. No. 1

CATALOGO

MATERIAL DE CONSUMO

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	Cable de fibra, 600-10, Kit de limpieza, Kit de calibración

OBSERVACIONES DEL CLIENTE

Dr. Jesús Roberto Gastélum Acosta



DIRECTOR

UDDCM - CLÍNICA DE MAMA

Céd. Prof. 7535327 Mat. 99266582

NOMBRE DEL RESPONSABLE

FIRMA DEL RESPONSABLE

Carlos Oswaldo Ramirez Gonz.



Subjefe de Conservac.

H.G.R. No. 1

Mat. 9902498

DEPTO. DE MANTENIMIENTO

SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO, S.A. DE C.V. DIAGONAL Num. 29, COL. DEL VALLE MEXICO, CDMX C.P 03100

R.F.C. SUM-890327-137

TEL/FAX: (55) 5687-6175 (55) 5887-6164 (55) 5687-6166 E-mail: servicio@smh.com.mx

CLIENTE