

OSOGYEN19N09125 072-00

DIA	MES	AÑO	ORDEN DE TRABAJO	CONTRATO	FACTURA	GARANTIA	MONTAJE
19	12	25					

CLIENTE Unidad de Detección y Diagnóstico Clínica de mama

DIRECCION Carretera 16801, Puntuyana 3-A POBLACION Paya Culiacán

TELEFONO 664 660 9940 FAX _____

INGENIERO _____

INGENIERO CASL

INGENIERO _____

INGENIERO _____

EQUIPO Mastógrafo MARCA Hologic

MODELO Selenia Dimensions Avia SERIE SDMI1800597

2D 3000

REPORTE 13351

COTIZACION _____

TRABAJO REALIZADO manten. Correctiva

Se accede al área que se reporta

el equipo se bloquea

Se realiza revisión y se encuentran

avida al bajar el gantry

y un problema técnico.

Se realiza revisión de sistema

de cables y banda

Se verifica alineación de placas

y se realiza ajuste de

tensión a banda

Se realiza lubricación a guías

de los cables verticales

Se realiza limpieza de los pedales

del equipo y quedan funcionando

se realizan pruebas de manera

correcta

No fue necesario otorgar copias

El equipo queda operativamente apto

para realizar el trabajo para lo

que fue diseñado al 100%

HORARIO DE TRABAJO				SUBTOTAL		FECHA
MAÑANA		TARDE		TRABAJO HORAS	VIAJE HORAS	
E	S	E	S			
L						
M						
M						
J		12:00	18:00	6	7	18/12/25
V	10:00	12:00		2	7	19/12/25
S						
TOTAL				8	14	2

BOLETOS DE AVION \$ _____

Clave Presupuestal 0205 0214 2902

H.G.R. No 1

BOLETOS DE CAMION \$ _____

VIATICOS \$ _____

MATERIAL DE CONSUMO

CANTIDAD	DESCRIPCION

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

RECIBO 19 DIC 2025

CONSERVACIÓN HGR No. 1

CATALOGO

CONSERVACIÓN H.G.R. No. 1 TIJUANA, B.C.

OBSERVACIONES DEL CLIENTE

Dr. Jesús Roberto Gastélum Acosta

DIRECTOR

IMSS UDDCM - CLÍNICA DE MAMA

Céd. Prof. 7535327 Mat. 99266582

Carlos Oswaldo Ramírez González

Subjefe de Conservación H.G.R. No. 1

IMSS Mat. 99024980

NOMBRE Y FIRMA DEL INGENIERO

FIRMA DEL RESPONSABLE

DEPTO. DE MANTENIMIENTO