

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DIMENSIONS

CONTRATO NUMERO: 050GYR019N09125-022-00

FECHA: 10/03/2026

UNIDAD: UNIDAD DE DETECCIÓN Y DIAGNOSTICO CLÍNICA DE MAMA

DATOS DEL EQUIPO:

UBICACIÓN: MASTOGRAFIA

MARCA: HOLOGIC

SERIE: SOM131800599

EQUIPO: MASTOGRAFO

MODELO: SELENIA DIMENSIONS AVIA 2D 3000

VERSION OS: 1.10.0.5

ACTIVIDADES REALIZADAS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SI	NO	
☒	☐	1 REVISION DE FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL EQUIPO
☒	☐	2 SOPLETEO DE TARJETAS
☒	☐	3 INSPECCION Y LUBRICACION DEL MECANISMO DE ROTACION DEL BRAZO
☒	☐	4 INSPECCION Y LUBRICACION DEL TORNILLO SINFIN DEL MOVIMIENTO VERTICAL
☒	☐	5 OBTENCION DE LOG FILE Y BACK UP
☒	☐	6 REVISION DEL SISTEMA DE COMPRESION
☒	☐	7 REVISION DE VOLTAJES DE ENTRADA
☒	☐	8 REVISION Y CALIBRACION DE FILAMENTOS
☒	☐	9 REVISION DEL CAMPO DE LUZ DEL COLIMADOR
☒	☐	10 REVISION DEL CAMPO DE RAYOS X
☒	☐	11 REVISION Y CALIBRACION DE LA CORRIENTE DEL TUBO
☒	☐	12 REVISION Y CALIBRACION DE VOLTAJE DE TUBO
☒	☐	13 EVALUACION DE ARTEFACTOS EN DETECTOR
☒	☐	14 REVISION DE CALIDAD DE IMAGEN EN DETECTOR
☒	☐	15 REVISION DE FUNCIONAMIENTO DE PARTES MECANICAS
☒	☐	16 SOPLETEO DE COLIMADOR
☒	☐	17 REVISION DE FUNCIONAMIENTO DE CONTROLES
☒	☐	18 REVISION DE FUNCIONAMIENTO DE UPS DE LA CONSOLA
☒	☐	19 VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA BATERIA DEL UPS DE LA ESTACION DE ADQUISICION
☒	☐	20 VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA BATERIA DEL UPS DE LA ESTACION DE TRABAJO
☒	☐	21 REVISION DE SENSOR DETECTOR DE PALETAS
☒	☐	22 PIXEL MAP
☒	☐	23 PRUEBAS DE ENVIO DE IMAGENES HACIA LAS DISTINTAS SALIDAS
☒	☐	24 PRUEBAS FINALES
☒	☐	EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO, PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISENADO, A...



OBSERVACIONES:

CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:



FUNCIONANDO CORRECTAMENTE



EN CENTRO DE SERVICIO

ING. VRANI SOTO CACHON
ING. DE SERVICIO SMH

INGENIERO/TECNICO QUE REALIZA EL SERVICIO

Clave Presupuestal
0205 0214 0002
H.C.

Dr. Jesús Roberto Gastélum Acosta
DIRECTOR
IMSS UDDCM CLINICA DE MAMA
Céd. Prof. 7535327 Mat. 99266582

Carlos Oswaldo Ramirez González
Subjefe de Conservación
H.C.R. No. 1
Mat. 99024980

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION

10/03/2026

SMH



Innovación y servicio en equipos médicos

SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO, S.A. DE C.V.

REPORTE DE REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO PARA EQUIPOS DE MASTOGRAFIA Y RAYOS X

REVISION DE PARAMETROS SEGÚN NORMAS VIGENTES

FECHA: 10/03/2026

UNIDAD UNIDAD DE DETECCIÓN Y DIAGNOSTICO CLINICA DE MAMA

COMPAÑIA SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V.

ORDEN DE SERVICIO No _____

TIPO DE SERVICIO PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO SALA MASTOGRAFIA

TIPO:

MASTOGRAFO



RAYOS X



MARCA HOLOGIC MODELO SELENIA DIMENSIONS AVIA 2D 3000 NUM. SERIE SDM131800599

VERIFICACION DE PARAMETROS

A) REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DEL KVP EN EL RANGO DE 20 KVP A 49 EN PASOS DE 1 EN 1 KVP.

B) REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DE MAS PARA SUS DIFERENTES PUESTOS DE TRABAJO

C) REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DE LOS TIEMPOS DE EXPOSICIÓN.

D) REVISIÓN A JUSTE DEL TAMAÑO DEL CAMPO DE LUZ CON EL CAMPO DE RADIACIÓN DEL TAL MANERA QUE LA SUMA DE DIFERENCIA EN CADA EJE NO SEA MAYOR AL 2% DFI, Y QUE LA SUMA TOTAL DE DIFERENCIA NO SEA MAYOR AL 3% DFI.

E) REVISION DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS FILTROS DEL SISTEMA

F) CONCLUSION: EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO AL 100%

☒ ISS DELEGACIÓN EN BAJA CALIFORNIA

☒

☒

☒

☒



CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1

10/3/26
ING. VRANI SOTO
NOMBRE Y FIRMA
INGENIERO SMH

Dr. Jesús Roberto Gastélum Acosta

DIRECTOR
UDDCM CLINICA DE MAMA
Céd. Prof. 7535327 Mat. 99266582
NOMBRE Y FIRMA
TÉCNICO / JEFE DE AREA


Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez

Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
Mat. 99024980

NOMBRE Y FIRMA
CONSERVACIÓN TÉCNICO MÉDICO
DEL SEGURO SOCIAL

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

10 MAR 2026
CONSERVACIÓN
HGR No. 1



FR-07-08 Edición 0

ORDEN DE SERVICIO

№ 87349

DIA	MES	AÑO	ORDEN DE TRABAJO	CONTRATO	FACTURA	GARANTIA	MONTAJE
10	3	26	05064401040025-033-03				

CLIENTE	Unidad de detección y diagnóstico Clases de 200 a		INGENIERO	VSC
DIRECCION	Casa #1801	POBLACION	Raja California	INGENIERO
TELEFONO	669-123-2405	FAX		INGENIERO
				INGENIERO

EQUIPO	<u>Multigrafo</u>	MARCA	<u>Halagic</u>	REPORTE	<u>P-4585</u>
MODELO	<u>Shang 8000000000</u>	SERIE	<u>564131800579</u>	COTIZACION	

TRABAJO REALIZADO

1. Se prepara el material que se
utilizará.

2. Se prepara el material que se
utilizará.

3. Se prepara el material que se
utilizará.

4. Se prepara el material que se
utilizará.

5. Se prepara el material que se
utilizará.

6. Se prepara el material que se
utilizará.

7. Se prepara el material que se
utilizará.

8. Se prepara el material que se
utilizará.

9. Se prepara el material que se
utilizará.

10. Se prepara el material que se
utilizará.

HORARIO DE TRABAJO				SUBTOTAL		FECHA
MAÑANA		TARDE		TRABAJO HORAS	VIAJE HORAS	
E	S	E	S			
L						
M	10:00	12:00	5	1	10/3/26	
M	IMSS	UDDCM CLINICA DE MAMA			ISS DELEGACION BAJA CALIFORNIA	
J		10 MAR 2026			IMSS	
V		RECIBIDO			UDDCM CLINICA DE MAMA Tijuana, B.C.	
S						
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL				5	1	1
BOLETOS DE AVION				\$		
10 MAR 2026						
BOLETOS DE CAMION				\$		
CONSERVACIÓN				\$		
HGR No. 1						

MATERIAL DE CONSUMO		
CANTIDAD	DESCRIPCION	CATALOGO
1	Wk-110, Cerveza de 1 litro, botella de aluminio, V.T. 1	
	St. Juv. o sea al estado - no se consume.	

OBSERVACIONES DEL CLIENTE

Dr. Jesús Roberto Gastélum Acosta

IMSS DIRECTOR
UDDCM CLINICA DE MAMA
Céd. Prof. 7555327 Mat. 99266582

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat 99024980

NOMBRE Y FIRMA DEL INGENIERO	NOMBRE DEL RESPONSABLE	FIRMA DEL RESPONSABLE	DEPTO. DE MANTENIMIENTO
	70	03/26	

SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO, S.A. DE C.V. DIAGONAL Num. 29, COL. DEL VALLE MEXICO, CDMX C.P 03100
TEL/FAX: (55) 5687-6175 (55) 5887-6164 (55) 5687-6166 E-mail: servicio@smh.com.mx

R.F.C. SUM-890327-137
CLIENTE