



FEHLMEX S.A. de C.V.
Tel: 55 5133 7200
R.F.C. FEH 781106 F99

No. DE ORDEN: **95185**



ORDEN DE SERVICIO

e-mail: servicio@fehlmex.mx
garantiaspm@fehlmex.mx

CLIENTE:

HGR No. 1

DIRECCIÓN: Calle Puerta de Hierro #1189, Lomas de Chapultepec, Ciudad de México, D.F.

MODELO: Arduus-2/08-700

SERIE: 1403347

DEPARTAMENTO:

FECHA: 29/sep/2023

RESPONSABLE:

TELEFONO:

E-MAIL:

FALLA REPORTADA:

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

Se realizó el primer mantenimiento preventivo en base a contrato

Se realizó el primer mantenimiento preventivo en base a contrato

Se realizó el primer mantenimiento preventivo en base a contrato

Se realizó el primer mantenimiento preventivo en base a contrato

Se realizó el primer mantenimiento preventivo en base a contrato

Se realizó el primer mantenimiento preventivo en base a contrato

Se realizó el primer mantenimiento preventivo en base a contrato

Se realizó el primer mantenimiento preventivo en base a contrato

Se realizó el primer mantenimiento preventivo en base a contrato

Se realizó el primer mantenimiento preventivo en base a contrato

Se realizó el primer mantenimiento preventivo en base a contrato

PREVENTIVO

PEM:

GARANTIA:

CAPACITACIÓN:

REVISIÓN:

CORRECTIVO:

HORAS DE SERVICIO:

ENTRADA:

SALIDA:

REFACCIONES UTILIZADAS

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

1

Kit de mantenimiento

INSTITUTO MEXICANO

DEL SEGURO SOCIAL

04 OCT 2023

CONSERVACIÓN

HGR No. 1

CONSERVACIÓN

HGR No. 1

CONSERVACIÓN

HGR No. 1

CONSERVACIÓN

CONSERVACIÓN

CONSERVACIÓN

NOMBRE Y FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

CLIENTE

FR-PR-1906

OBSERVACIONES:

CONCLUSIÓN: El equipo queda operativamente apto para realizar trabajo para local fue descartado.

Clave Presupuesta:

0205 0214 2902

H.G.R. No. 1

NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO

AV. INDUSTRIA No. 244-A COL. MOCTEZUMA 2a. SECC C.P. 15530 MEXICO, CDMX