



FEHLMEX S.A. de C.V.

Tel: 55 5133 7200

R.F.C. FEH 781106 F99

No. DE ORDEN:

95452

ORDEN DE SERVICIO

e-mail: servicio@fehlmex.mx
garantiaspm@fehlmex.mx

No. DE SOLICITUD:
BAJA CALIFORNIA

CLIENTE:

HGR No. 1

DIRECCIÓN:

CALLE CAÑADA # 16801 TERCERA ETAPA RIO TIJUANA
C.P. 22226, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA NORTE

LOC. TIJUANA

EQUIPO:

LAVACOMODOS

MODELO:

ARDIWS-2/ BP-100

SERIE:

1103343

FECHA:

24-09-2025

RESPONSABLE:

DEPARTAMENTO:

TELÉFONO:

E-MAIL:

PREVENCIÓN

PEN: CONSERVACIÓN

GARANTÍA: G.R. No. 1

CAPACITACIÓN: A. B.C.

REVISIÓN:

CORRECTIVO:

HORAS DE SERVICIO:

ENTRADA:

SALIDA:

FALLA REPORTADA:

PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FALLA ENCONTRADA:

PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

CONTRATO: 050G YR019N09125-010-00

Se presento personal tecnico de fehlmex para realizar el primer mantenimiento preventivo con base en el contrato

Clave Presupuestal

0205 0214 2902

H.G.R. No.1

Limpieza general del equipo
Revisión de sistema eléctrico
Revisión de falsos contactos
Se realizan pruebas de funcionamiento sin falla

CONCLUSIÓN: El equipo queda operativamente apto para realizar el trabajo para el cual fue diseñado

OBSERVACIONES:

Roberto J. Menez
Dovir Rodriguez

Roberto J. Menez
Dovir Rodriguez
Votado por el usuario

AV. INDUSTRIA No. 244-A COL. MOCTEZUMA 2a. SECC C.P. 15530 MEXICO, CDMX

CLIENTE

FR-PR-1906

NOMBRE Y FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

Carlos Osvaldo Ramirez Gonzalez
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat 99024980