



FEHLMEX S.A. de C.V.

Tel: 55 5133 7200

R.F.C. FEH 781106 F99

ORDEN DE SERVICIO

e-mail: servicio@fehlmex.mx
garantiaspm@fehlmex.mx

No. DE ORDEN: 95453

No. DE SOLICITUD: BAJA CALIFORNIA

CLIENTE:	HGR No. 1			
DIRECCIÓN:	CALLE CAÑADA # 16801 TERCERA ETAPA RIO TIJUANA C.P. 22226, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA NORTE	LOC. TIJUANA	EQUIPO:	LAVACOMODOS
MODELO:	ARDIWS-2/ BP-100	SERIE:	1103345	FECHA: 29/sept/2025
RESPONSABLE:		DEPARTAMENTO:		TELÉFONO:
				E-MAIL:
				FALLA ENCONTRADA:
				PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO



PREVENTIVO
PEM:
GARANTÍA
CAPACITACIÓN H.G.R. No. 1
REVISIÓN TIJUANA, B.C.
CORRECTIVO
HORAS DE SERVICIO:
ENTRADA: SALIDA:

FALLA REPORTADA:	PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO
------------------	---------------------------------

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:	CONTRATO: 050GYR019N09125-010-00
Se presenta personal tecnico de fehlmex para realizar el primer mantenimiento preventivo en base a contrato.	
Falsos contactos	
Revisión de bobinados	
Revisión de sistema eléctrico	
Limpieza general de equipo	
Se realizan pruebas sin falla alguna	
CONCLUSIÓN:	El equipo queda operativamente apto para realizar el trabajo para lo cual fue diseñado
OBSERVACIONES:	

REFACCIONES UTILIZADAS	DESCRIPCIÓN
1	Kit de mantenimiento

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No. 1

John / Rafael Espinoza
Lic. 99023917

Robert Jimenez
David Hernandez
NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO

Carlos Oswaldo Ramirez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat 99024980

NOMBRE Y FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

AV. INDUSTRIA No. 244-A COL. MOCTEZUMA 2a. SECC. C.P. 15530 MEXICO, CDMX

CLIENTE

FR-PR-1906