

FEHLMEX S.A. de C.V.
TEL: 5133 7200
H.P.C. FEH 781106 F99

ORDEN DE SERVICIO

e-mail: servicio@fehlmex.mx
garantiaspm@fehlmex.mx

NO. DE ORDEN:

NO. DE SOLICITUD:



CLIENTE:

HGR No 1

DIRECCIÓN:

EQUIPO:

Lavadoras

MODELO:

Atlix-2/BR-700

SERIE:

1103352

FECHA:

29/09-25

RESPONSABLE:

DEPARTAMENTO:

TELÉFONO:

E-MAIL:

ENTRADA:

SALIDA:

FALLA REPORTADA:

Primer Mantenimiento Preventivo

FALLA ENCONTRADA:

Primer Mantenimiento Preventivo

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

Se presenta personal técnico de Fehlmex para realizar el primer mantenimiento preventivo

Limpieza de equipo general
Revisión de cables conectados
Revisión de sistema eléctrico
Limpieza de bobinados

Clave Presupuestal

0205 0214 2902

HGR No 1

Se realizan pruebas sin falla alguna

CONCLUSIÓN: El equipo queda operativamente apto para realizar el trabajo para lo cual fue diseñado.

OBSERVACIONES:

David Rodríguez

NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO

VO. BO. USUARIO

AV. INDUSTRIA NO. 244-A COL. MODTEZUMA 2a. SECC. C.P. 15530 MEXICO, CDMX

NOMBRE Y FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

CANTIDAD


DESCRIPCIÓN

1

Kit de mantenimiento

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

05 OCT 2025



CONSERVACIÓN



HGR No 1

Carlos Usuriano Ramirez Gonzalez
Subjefe de Contráctor
M.G.R. No. 1
MEX 151109720980

FR-PR-1906