



FEHILMEX S.A. de C.V.
Tel: 5133 7200
R.F.C. FEH 781106 P99

ORDEN DE SERVICIO

e-mail: servicio@fehilmex.mx
garantiaspm@fehilmex.mx

NO. DE ORDEN:

NO. DE SOLICITUD:



FEHILMEX

CLIENTE:

HGR No. 1

DIRECCIÓN:

EQUIPO:

Lacacombos

MODELO:

Arduus-2/BR-700

SERIE:

1703342

FECHA:

29-09-25

RESPONSABLE:

DEPARTAMENTO:

TELÉFONO:

E-MAIL:

ENTRADA:

SALIDA:

FALLA REPORTADA:

Primer Mantenimiento Preventivo

FALLA ENCONTRADA:

Primer Mantenimiento Preventivo

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

Se presenta personal tecnico de fehilmex para realizar el primer mantenimiento preventivo.

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

1

Kit de mantenimiento

Revisión de bulbos contactos

Clave Presupuestal

0205 0214 2902

Limpieza general de equipo

H.G.R. No. 1

Se realizan pruebas sin falla alguna.

CONCLUSIÓN:

El equipo queda operativamente apto para realizar el trabajo para lo cual fue diseñado.

OBSERVACIONES:

NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO

VO. BO. USUARIO

NOMBRE Y FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

AV. INDUSTRIA NO. 244-A COL. MOCTEZUMA 2a. SECC. C.P. 15530 MEXICO, CDMX

FR-PR-1906