FEHLMEX S.A. de C.V.

Tel: 55 5133 7200 R.F.C. FEH 781106 F99

No. DE ORDEN: 95459

23

ORDEN DE SERVICIO

e-mail: servicio@fehlmex.mx
garantiaspm@fehlmex.mx

No. DE SOLICITUD:
BAJA CALIFORNIA

CLIENTE: HGR No. 1			
DIRECCIÓN: CALLE CAÑADA #16801 TERCERA ETAPA RIO TIJUANA C.P. 22226, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA NORTE LOC. TIJUANA		EQUIPO: LAVACOMODOS	
MODELO: ARDIWS-2/ BP-100	SERIE: 1103354	FECHA: 29-09-2025	
RESPONSABLE:	DEPARTAMENTO:	TELÉFONO:	
		E-MAIL:	

- PREVENTIVO: X
- PEM:
- GARANTÍA:
- CAPACITACIÓN:
- REVISIÓN:
- CORRECTIVO:
- HORAS DE SERVICIO:
- ENTRADA: ______ SALIDA: ______

FALLA REPORTADA: PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FALLA ENCONTRADA: PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: CONTRATO: 050GYR019N09125-010-00

Se presentó el personal técnico de Fehlmex para realizar el [illegible] preventivo [illegible]

[illegible]
Revisión de sistema eléctrico
Revisión de flotadores
Revisión de [illegible]
Pruebas de funcionamiento

CONCLUSIÓN: El equipo queda operativo [illegible] apto para realizar el trabajo, para el cual fue [illegible]

OBSERVACIONES: [illegible]

REFACCIONES UTILIZADAS	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Kit de mantenimiento

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
RECIBIDO
05 OCT 2025
CONSERVACION HGR No. 1

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat 99024980

Roberto Jiménez
David Rodríguez
NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO

Jehu Alpizar Espinoza
Lic. Enfermería
Mat. 99023917
Vo. Bo. USUARIO

NOMBRE Y FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE