




FEHLMEX S.A. de C.V.
Tel: 55 5133 7200
R.F.C. FEH 781106 F99

No. DE ORDEN: 97106



ORDEN DE SERVICIO

e-mail: servicio@fehlmex.mx
garantiaspm@fehlmex.mx

No. DE SOLICITUD:
BAJA CALIFORNIA

CLIENTE:

HGR No. 1

DIRECCIÓN: CALLE CAÑADA #16801 TERCERA ETAPA RIO TIJUANA

C.P. 22226, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA NORTE

LOC. TIJUANA

EQUIPO:

LAVACOMODOS

MODELO: ARDIWS-2/ BP-100

SERIE:

1103345

FECHA:

21-11-25

RESPONSABLE:

DEPARTAMENTO:

TELÉFONO:

E-MAIL:

PREVENTIVO:

PEM:

GARANTÍA:

CAPACITACIÓN:

REVISIÓN:

CORRECTIVO:

HORAS DE SERVICIO:

ENTRADA:

SALIDA:

FALLA REPORTADA:

SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FALLA ENCONTRADA:

SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

CONTRATO: 050GYRQ19N09125-010-00

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

REFACCIONES UTILIZADAS

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

24 NOV 2025

CONSERVACIÓN

HGR No. 1

CONCLUSIÓN:

OBSERVACIONES:

NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO

Laura Gabriela Sánchez Ríos
Jefe de Limpieza e Higiene
Mat. 98025451
Hospital Regional No 1
IMSS

CLIENTE

Jefe Depto de Conservación
Hospital General Regional No 1
IMSS
Matrícula de Conservación
NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

FR-PR-1906

AV. INDUSTRIA No. 244-A COL. MOCTEZUMA 2a. SECC C.P. 15530 MEXICO, CDMX