

FEHLMEX S.A. de C.V.

Tel: 55 5133 7200

R.F.C. FEH 781106 F99

ORDEN DE SERVICIO

e-mail: servicio@fehlmex.mx
garantiaspm@fehlmex.mx

No. DE ORDEN: 97113

No. DE SOLICITUD:
BAJA CALIFORNIA

FEHLMEX
4729
4-26

CLIENTE:

HGR No. 1

DIRECCIÓN:

CALLE CAÑADA #16801 TERCERA ETAPA RIO TIJUANA
C.P. 22226, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA NORTE

LOC. TIJUANA

EQUIPO:

LAVACOMODOS

MODELO:

ARDIWS-2/ BP-100

SERIE:

1103364

FECHA:

RESPONSABLE:

DEPARTAMENTO:

TELÉFONO:

E-MAIL:

FALLA ENCONTRADA:

FALLA REPORTADA:

SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

CONTRATO: 050GYR019N09125-010-00

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1



CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

CONCLUSIÓN:

OBSERVACIONES:

NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO

Laura Gabriela Sánchez Ríos
Jefe de Limpieza e Higiene
Mat. 98025451
Hospital Regional No. 1
IMSS, Vó. B6: USUARIO


AV. INDUSTRIA No. 244-A COL. MOCTEZUMA 2a. SECC C.P. 15530 MEXICO, CDMX

CLIENTE

FR-PR-1906

REFACCIONES UTILIZADAS
CANTIDAD DESCRIPCIÓN

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL



CONSERVACIÓN
HGR No. 1

Ing Carlos D. Rodríguez Graya

Jefe Depto de Conservación
Hospital General Regional No 1
IMSS

NOMBRE Y FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE
Matricula 99024051