

FEHLMEX S.A. de C.V.
R.F.C. FEH 781106 F99

Tel: 55 5133 7200

IMSS

e-mail: servicio@fehlmex.mx
garantiaspm@fehlmex.mx

ORDEN DE SERVICIO

No. DE ORDEN: **97586**
19728

No. DE SOLICITUD:

FEHLMEX
42

PREVENTIVO: ☒
PEM: ☒
GARANTÍA: ☒
CAPACITACIÓN: ☐
REVISIÓN: ☐
CORRECTIVO: ☐
HORAS DE SERVICIO:
ENTRADA: SALIDA:

CLIENTE:	HGR 1 Tijuana	BAJA CALIFORNIA
DIRECCIÓN:	Calle Canadá, No.16801 Colonia Río Tijuana 3era etapa C.P.22226, Municipio Tijuana, Baja California	
MODELO:	FEHLED 370M	SERIE: MB-21937
RESPONSABLE:	DEPARTAMENTO: <i>Química</i>	TELÉFONO:

FALLA REPORTADA:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	FALLA ENCONTRADA:
------------------	--------------------------	-------------------

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:	REFACCIONES UTILIZADAS
☒ LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN EN GENERAL INTERNA Y EXTERNA	CANTIDAD DESCRIPCIÓN
☒ REVISIÓN DE SECCIÓN DE LEDS	<i>1 caja de cables</i>
☒ REVISIÓN Y AJUSTE DEL CONTROL DE INTENSIDAD	<i>1 tubo de luz</i>
☒ REVISIÓN DE FUENTES DE VOLTAJE	<i>1 caja de</i>
☒ REVISIÓN DE INTEGRIDAD FÍSICA Y FUNCIONAL DE CABLES	
☒ LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRÓNICA Y REVISIÓN DE SALIDA DE V	
☒ VERIFICACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL	

CONCLUSIÓN:	<i>Equipo funcionando correctamente</i>
OBSERVACIONES:	

NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO	NOMBRE Y FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE
----------------------------	---

AV. INDUSTRIA No. 244-A COL. MOCTEZUMA 2a. SECC C.P. 15530 MEXICO, CDMX

CLIENTE

FR-PR-1906