



FEHLMEX S.A. de C.V.
R.F.C. FEH 781106 F99
Tel: 55 5133 7200

IMSS

ORDEN DE SERVICIO

e-mail: servicio@fehlmex.mx
garantiaspm@fehlmex.mx

No. DE ORDEN:

97587
19729


T-4

No. DE SOLICITUD:

FEHLMEX

4-2

CLIENTE:	HGR 1 Tijuana	BAJA CALIFORNIA	BAJA CALIFORNIA
DIRECCIÓN:	Calle Canada, No.16801 Colonia Rio Tijuana 3era etapa C.P.22226, Municipio Tijuana, Baja California		
MODELO:	FEHLED 370M	SERIE:	MB-21938
RESPONSABLE:	DEPARTAMENTO: <i>Química</i>		
FALLA REPORTADA:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
FALLA ENCONTRADA:	<i>h. purpura</i>		
PREVENTIVO:	☐		
PEM:	☒		
GARANTÍA:	☐		
CAPACITACIÓN:	☐		
REVISIÓN:	☐		
CORRECTIVO:	☐		
HORAS DE SERVICIO:	☐		
ENTRADA:	SALIDA:		

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:	REFACCIONES UTILIZADAS
☒ LIMPIEZA Y LUBRIFICACIÓN EN GENERAL-INTERNA Y EXTERNA	CANTIDAD
☒ REVISIÓN DE SECCIÓN DE LEDS	DESCRIPCIÓN
☒ REVISIÓN Y AJUSTE DEL CONTROL DE INTENSIDAD	<i>1 caja de 1000g</i>
☒ REVISIÓN DE FUENTES DE VOLTAJE	<i>1 caja de 1000g</i>
☒ REVISIÓN DE INTEGRIDAD FÍSICA Y FUNCIONAL DE CABLES	<i>1 caja de 1000g</i>
☒ LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRÓNICA Y REVISIÓN DE SALIDA DE V	<i>1 caja de 1000g</i>
☒ VERIFICACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CONTRO	<i>1 caja de 1000g</i>
	

CONCLUSIÓN:

Luz en la celda correctamente

OBSERVACIONES:

Luz en la celda

C. Herrera
Vo. Bo. USUARIO


Ing. Javier Zenteno Villalobos
Jefe de Conservación
Hospital General Regional No. 1
IMSS Mat. 99020041

NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO

NOMBRE Y FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

AV. INDUSTRIA No. 244-A COL. MOCTEZUMA 2a. SECC C.P. 15530 MEXICO, CDMX

CLIENTE

FR-PR-1906