

ORDEN DE SERVICIO

FOLIO : ABJU201

Tipo de Servicio: PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Fecha: 11/ JUL/2025

Datos del Cliente

HGR NO. 1 TIJUANA
Dirección: Canadá No. Ext.16801 No. Int.
Col. RIO TIJUANA 3A ETAPA
C.P. 22226 Tijuana, Baja California Norte

Datos del Equipo

Equipo: MÁQUINA DE ANESTESIA
Marca: PLARRE
Modelo: 9500
No. de Serie: NI901A1235
No. de Contrato: 050GYR019N09125-002-00

Ubicación: Expulsión

Refacciones y Accesorios

Ingeniero de Servicio

Cantidad	Unidad	Catálogo SAP	Descripción
----------	--------	--------------	-------------

- 1 PZA 10M1-1J-00010019 Sens de flujo
- 1 PZA 10M1-1J-00020170 Manguera p/sensor de flujo
- 1 PZA 20M1-1L-00P1649A Juego recipiente p/col y empaques
- 1 PZA 20M1-1K-000P3966 Contenedores p/pulva y agua inyectado
- 1 PZA 20M1-1K-000P5762 Empaque O BD 2 7/8 X 3 1/8 X 1/8

Nombre: Edgar Roman Martinez Santoyo

Firma:

Usuario

Nombre: Claudia Brachet

Cargo: JEFE DE PISO

Matrícula: 190261558

Firma:

Recibo el equipo señalado funcionando a mi entera satisfacción

Conservación / Biomédica

Nombre: Carlos Oswaldo Ramirez

Cargo: Subjefe de Cons

Matrícula: HGR, No

Firma:

Observaciones

El equipo queda operativamente apto para realizar el trabajo para el que fue diseñado al 100% Se otorga capacitación

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

RECIBIDO
11 JUL 2025

CONSERVACIÓN
HGR No. 1

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1



CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

Tipo de Servicio: PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Fecha: 11/JUL/2025

- ☒ 1.- VERIFICACIÓN DEL ESTADO FÍSICO DEL EQUIPO.
- ☒ 2.- VERIFICACIÓN DEL BUEN ESTADO DE LOS CAJONES, REPISAS, RUEDAS, TUBERÍA INTERIOR DEL SISTEMA NEUMÁTICO.
- ☒ 3.- VERIFICACIÓN DE LA INTEGRIDAD FÍSICA Y FUNCIONAL DE MANGUERAS Y CONECTORES.
- ☒ 4.- VERIFICACIÓN DE REGULADORES DE O2 Y N2O.
- ☒ 5.- VERIFICACIÓN DE EMPAQUES, MEMBRANAS, VÁLVULAS DE INHALACIÓN, EXHALACIÓN, DOMOS, VÁLVULA BYPASS FLUSH, VÁLVULA ANTIHPOXIA, VÁLVULA DE EXCESO DE GAS, EXCLUSIÓN DE VAPORES.
- ☒ 6.- VERIFICACIÓN DE YUGOS PARA CILINDROS DE O2 Y N2O.
- ☒ 7.- VERIFICACIÓN DE ALARMAS VISUAL Y AUDIBLE.
- ☒ 8.- VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO INTERRUPTORES, FUSIBLES, CLAVIJAS, CABLE DE LÍNEA, BATERÍA DE RESPALDO.
- ☒ 9.- VERIFICACIÓN DE FUGAS EN GENERAL.
- ☒ 10.- VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL VENTILADOR: PRESIÓN DE FLUJO VOLUMEN, VTE, VTI, PEEP, RELACIÓN I:E, FRECUENCIA, SENSOR DE O2, OPCIONAL, VÁLVULA POP-OFF, FUELLE.
- ☒ 15.- LIMPIEZA EN GENERAL.



Clave Presupuesto
0306 05 14 2025
H O R 10 1

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

EQUIPO: MÁQUINA DE ANESTESIA

MARCA: PLARRE

MODELO: 9500

NUMERO DE SERIE: NJ901A1235

NUMERO DE ORDEN: ABJU201

- ☒ VERIFICACIÓN DEL ESTADO FÍSICO DEL EQUIPO.
- ☒ VERIFICACIÓN DEL BUEN ESTADO DE LOS CAJONES, REPISAS, RUEDAS, TUBERÍA INTERIOR DEL SISTEMA NEUMÁTICO.
- ☒ VERIFICACIÓN DE LA INTEGRIDAD FÍSICA Y FUNCIONAL DE MANGUERAS Y CONECTORES.
- ☒ VERIFICACIÓN DE REGULADORES DE O2 Y N2O.
- ☒ VERIFICACIÓN DE EMPAQUES, MEMBRANAS, VÁLVULAS DE INHALACIÓN, EXHALACIÓN, DOMOS, VÁLVULA BYPASS (FLUSH), VÁLVULA ANTIHPOXIA, VÁLVULA DE EXCESO DE GAS, EXCLUSIÓN DE VAPORES.
- ☒ VERIFICACIÓN DE YUGOS PARA CILINDROS DE O2 Y N2O.
- ☒ VERIFICACIÓN DE ALARMAS VISUAL Y AUDIBLE.
- ☒ VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO (INTERRUPTORES, FUSIBLES, CLAVIJAS, CABLE DE LÍNEA, BATERÍA DE RESPALDO).
- ☒ VERIFICACIÓN DE FUGAS EN GENERAL.
- ☒ VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL VENTILADOR: PRESIÓN DE FLUJO VOLUMEN, VTE, VTI, PEEP, RELACIÓN I:E, FRECUENCIA, (SENSOR DE O2, OPCIONAL), VÁLVULA POP-OFF, FUELLE.
- ☒ LIMPIEZA EN GENERAL

REALIZO: Edgar Ramon Martinez
ING. DE SERVICIO



Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No. 1

JCF de PTSD
Existe
Carla Bianchi

USUARIO
NOMBRE, CARGO, MATRICULA
FECHA Y FIRMA

BIOMEDICA
NOMBRE, CARGO, MATRICULA
FECHA Y FIRMA


Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS N° 141 990 1990

CONSERVACIÓN
NOMBRE, CARGO, MATRICULA
FECHA Y FIRMA

Fecha: (Realización del Servicio)	11/JUL/2025	Orden de Servicio:	ABJU201
Tipo de Servicio:	PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Equipo:	MAQUINA DE ANESTESIA
Hospital:	HGR NO 1 TIJUANA	Marca:	PLARRE
Modelo:	9500	No. de Serie:	NI901A1235

Equipo Médico	
Fotografía 1 	Fotografía 2 

Fotografía 3



Fotografía 4



Fotografía 5



Fotografía 6



Código:
SEBI-PNO-02/004

MEMORIA FOTOGRÁFICA

Versión: 02
Vigente a partir de: 22/Feb/2023

Próxima Revisión:
22/Feb/2026

3 de 3

Edgar Ramon Martinez

Ingeniero de Servicio
(Nombre y firma)

Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
Mat. 01024290

Conservación
(Nombre, matrícula, cargo, firma y fecha)

Ingeniería Biomédica (en caso de UMAE)
(Nombre, matrícula, cargo, firma y fecha)

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

RECIBIDO
11 JUL 2025

CONSERVACIÓN
HGR No. 1



Clave Presupuestal
0205 0214 2902