

ORDEN DE SERVICIO

MaroHealth

Fecha 16/10/25 Folio MH25-839

Datos del equipo médico

Equipo	INCUBADORA PARA RECIEN NACIDO. (CUNA DE CALOR RADIANTE).	Número de Reporte	
Marca	Nucare	Condición de contrato	Garantía
Modelo	NK-100M	Tipo de servicio	Mantenimiento Preventivo
Serie	A17BD0063006	Servicio realizado por	Ing. Maritza Urbano

Datos del cliente

HGR 1 Tijuana
Calle Canadá, No.16801 Colonia Rio Tijuana 3era etapa C.P.22226, Municipio Tijuana, Baja California

Diagnostico técnico

Reporte de falla

Hora de inicio	<u>09:00</u>	Hora de termino	<u>11:00</u>	Total de horas	<u>2h</u>
----------------	--------------	-----------------	--------------	----------------	-----------

Se presta personal de servicio de la empresa MaroHealth a realizar mantenimiento preventivo, siguiendo protocolo y rutina anexa de fabricante, cumpliendo calendarización establecida. Equipo en orden.

Refacciones y accesorios utilizados

Cantidad	Descripción	Catalogo
<u>7</u>	<u>2</u>	<u>2</u>

Observaciones y Comentarios

Equipo funcionando en sitio correctamente.

16 OCT 2025

Datos conformidad

Personal de servicio	Área usuaria	Sello de unidad médica
Ing. <u>Maritza Urbano</u>	<u>AREL</u> ANABELICA CASTILLO	
Ingeniería Biomédica y/o conservación	Administración y/o dirección	
Carlos Oswaldo Ramirez González Subjefe de Conservación H.G.R. No. 1 IMSS Mat 00674980		

Encuesta de satisfacción del cliente

¿Del 1 al 10 como determinarías la excelencia del servicio brindado? Siendo 10 excelencia.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dirección

Av. Revolución 1267 Interior 19ª, Col. Los Alpes
Álvaro Obregón, C.P. 01010, Ciudad de México

Teléfono

+52 55 4169 5600

