

ORDEN DE SERVICIO

MC72000775

CONS

FECHA: 29/01/2025		NO. REPORTE: 2572-022		NO. DE INGRESO:		NO. BITACORA: 65567	
INFORMACIÓN DEL CLIENTE				INFORMACIÓN DEL SERVICIO			
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACION BAJA CALIFORNIA				MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO:		CORRECTIVO:	
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 1				N/A		PREDICTIVO: ☐ USUARIO ☐	
DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO:				GARANTÍA DE SERVICIO: ☐		REFACCIÓN: ☐ SERVICIO ☐	
TEL: 6646270963				GARANTÍA DE VENTA: ☐		DIAGNÓSTICO: ☐	
CONTRATO NO.		COTIZACIÓN:		ASESORÍA: ☐		CAPACITACIÓN: ☐	
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA, C.P. 22226 TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.				SUMINISTROS DE:		LUGAR DE SERVICIO:	
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ CARGO: SUBJEFE DE CONSERVACIÓN				REFACCIONES:		☐ EN SITIO ☐	
REPORTÓ FALLA: ING. CARLOS OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ FALLA REPORTADA:				ACCESORIOS:		☐ EMPRESA: ☐	
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE:		SI: ☐ NO: ☒		ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA:			
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: QUEDA EN ESPERA DE REFACCION							
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: SE DIAGNOSTICA TARJETA BCD Y DISPLAY DAÑADOS							
INFORMACIÓN DEL EQUIPO							
EQUIPO: CUNA TERMICA		MARCA: ARROBA INGENIERIA		MODELO: ATMOSCARE ADVENTUM		NO. SERIE: AP17-614	
NO. INVENTARIO: NA		SOFTWARE: S.H.1		UBICACIÓN FÍSICA: Taler			
HORAS DE USO EQUIPO: NA		OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO: NA		TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO:			
HORAS DE USO TURBINA: NA				Neonatal			
EQUIPO COMPLEMENTARIO							
EQUIPO: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		MARCA:		MODELO:		NO. DE SERIE:	
						NO. DE INVENTARIO:	
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:							
MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE CONSISTE EN LA INSPECCIÓN FÍSICA Y FUNCIONAL DEL EQUIPO, SE DIAGNOSTICA TARJETA BCD Y DISPLAY DAÑADOS. QUEDANDO EN ESPERA DE COTIZACIÓN Y AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA UNIDAD PARA LA REPARACIÓN DEL EQUIPO							
ID/NÚMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICIÓN:							
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.							
SELO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NÚMERO:							
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:							
FUNCIONANDO AL 100% ☐							
FUERA DE SERVICIO ☒							
NO SE REALIZA SERVICIO ☐							
REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):							
CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE	SELO DE LA UNIDAD MÉDICA REFERENCIAL			
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	
29/01/2025 NOMBRE COMPLETO: Ing. Yukio Matsumita Matsumita PUESTO: USUARIO Y/O RESPONSABLE NO. DE MATRÍCULA: 1153 FECHA: 29/01/2025		NOMBRE COMPLETO: Dra. Claudia C. Ortiz PUESTO: JEFE DE CONSERVACIÓN NO. DE MATRÍCULA: 11043296 FECHA: 29/01/2025		NOMBRE COMPLETO: Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez PUESTO: Subjefe de Conservación NO. DE MATRÍCULA: 11043296 FECHA: 29/01/2025		NOMBRE COMPLETO: H.G.R. No. 1 PUESTO: JEFE DE BIOMÉDICA NO. DE MATRÍCULA: 11043296 FECHA: 29/01/2025	