

MC72001037

CONS: 2323

FECHA: 05-11-25		NO. REPORTE: 125-0879		NO. DE INGRESO: NA		NO. BITACORA	
INFORMACIÓN DEL CLIENTE				INFORMACIÓN DEL SERVICIO			
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA				MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO. NA			
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No.1				CORRECTIVO: ☐ USUARIO ☐			
DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO: ☐				PREDICTIVO ☐ SERVICIO ☒			
TEL: 6646270963				REFACCIÓN ☐			
CONTRATO NO. 050GYR019N09125-019- COTIZACIÓN: NA				DIAGNÓSTICO ☐			
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA, C.P. 22226, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.				ASESORÍA: ☐			
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ CARGO: SUBJEFE DE CONSERVACIÓN				CAPACITACIÓN: ☐			
REPORTO FALLA: ING. CARLOS RAMIREZ FALLA REPORTADA: FUGA INTERNA				SUMINISTROS DE: ☐			
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE: SI: ☐ NO: ☒				REFACCIONES: ☐			
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: SE PROCEDE A REEMPLAZAR VALVULA DE 3 VIAS				ACCESORIOS: ☐			
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: SE DIAGNOSTICA VALVULA DE 3 VIAS DAÑADA				LUGAR DE SERVICIO: ☐			
				EN SITIO: ☒			
				EMPRESA: ☐			
INFORMACIÓN DEL EQUIPO							
EQUIPO: VENTILADOR VOLUMETRICO		MARCA: VYAIR MEDICAL		MODELO: T-BIRD VELA DIAMOND		NO. SERIE: CAT06313	
NO. INVENTARIO: 202100033619		SOFTWARE: 03.02.01		UBICACIÓN FÍSICA: Inhaloterapia			
HORAS DE USO EQUIPO: 15820		OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO: NA		TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO:			
HORAS DE USO TURBINA: 15820		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL					
EQUIPO:		MARCA:		MODELO:		NO. DE SERIE:	
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:		05 NOV 2025					
MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE CONSISTIÓ EN LA INSPECCIÓN FÍSICA Y FUNCIONAL DE COMPONENTES INTERNOS Y EXTERNOS. SE DIAGNOSTICA VALVULA DE 3 VIAS DAÑADA, POR LO CUAL SE PROCEDE A REEMPLAZAR Y SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO VV, ESTRES Y LIMPIEZA GENERAL.							
ID/NUMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICIÓN: PA-14,BB105028;PA-18,6629063							
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO Y QUEDA OPERANDO AL 100% EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.							
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.				SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NÚMERO:			
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:				Clave Presupuestal 0205 0214 2902 H.G.R. No.1			
FUNCIONANDO AL 100% ☒							
FUERA DE SERVICIO ☐							
NO SE REALIZA SERVICIO ☐							
REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):				SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA O REFERENCIA:			
CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE				
1	2021-N	Valvula de 3 vias	NA				
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE COMPLETO: Ing. Rafael Sanchez Cordova		NOMBRE COMPLETO: M. Alfonso Martinez Fernandez		NOMBRE COMPLETO: Ing Carlos D. Rodriguez Grave		NOMBRE COMPLETO:	
PUESTO: 05-11-25		PUESTO: Inhaloterapeuta		PUESTO: Subjefe de Conservación		PUESTO:	
NO. DE MATRICULA:		NO. DE MATRICULA:		NO. DE MATRICULA:		NO. DE MATRICULA:	
FECHA:		FECHA:		FECHA:		FECHA:	
REALIZÓ EL SERVICIO		USUARIO Y/O RESPONSABLE		JEFE DE CONSERVACIÓN		JEFE DE BIOMÉDICA	

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

SERIE: CAT06313

ORDEN DE SERVICIO: MC72001013

CONS:

2323

ANTES 2



DURANTE 1



DESPUÉS 1



Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1



CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
SELO UNIDAD MÉDICA

Ing. Carlos D. Rodríguez Grave
Jefe Depto. de Conservación
Hospital General Regional No. 1
NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE CONSERVACION Y/O JEFE DE BIOMEDICA