

MC72001039

CONS: 1202

FECHA 07-11-25		NO. REPORTE 125-0893		NO. DE INGRESO NA		NO. BITACORA	
INFORMACIÓN DEL CLIENTE				INFORMACIÓN DEL SERVICIO			
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACION BAJA CALIFORNIA				MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO. N/A		CORRECTIVO: ☐ USUARIO ☐	
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No.1				GARANTÍA DE SERVICIO ☐		PREDICTIVO ☐	
DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO: ☐				GARANTÍA DE VENTA ☐		REFACCIÓN ☒ SERVICIO ☐	
TEL: 6646270963		CONTRATO NO. 050GYR019N09125-019-00		COTIZACIÓN: NA		DIAGNÓSTICO ☐	
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA, C.P. 22226, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.				SUMINISTROS DE: REFACCIONES: ☐		LUGAR DE SERVICIO: ☒ EN SITIO: ☐	
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ				CARGO: SUBJEFE DE CONSERVACIÓN		ACCESORIOS: ☐ EMPRESA: ☐	
REPORTO FALLA: NADIA LOZOYA RODRIGUEZ				FALLA REPORTADA: LAS PALAS SE ENCUENTRAN DAÑADAS			
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE:		SE: ☐		NO: ☒		ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA:	
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: SE PROCEDEN A REEMPLAZAR PALAS							
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: SE DIAGNOSTICAN PALAS DAÑADAS							
INFORMACIÓN DEL EQUIPO							
EQUIPO: DESFIBRILADOR		MARCA: NIHON KOHDEN		MODELO: TEC-5631		NO. SERIE: 3467	
NO. INVENTARIO: 20180008828		SOFTWARE: 05-76		UBICACIÓN FÍSICA: Urgencias Pediatricas		TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: Adulto Pediatrico	
HORAS DE USO EQUIPO: NA		OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO: NA					
HORAS DE USO TURBINA: NA							
EQUIPO COMPLEMENTARIO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL							
EQUIPO:		MARCA:		MODELO:		NO. DE SERIE:	
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:							
MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE CONSISTIÓ EN LA INSPECCIÓN FÍSICA Y FUNCIONAL DE COMPONENTES INTERNOS Y EXTERNOS. SE DIAGNOSTICAN PALAS DAÑADAS, POR LO CUAL SE PROCEDEN A REEMPLAZAR Y SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y LIMPIEZA GENERAL.							
ID/NÚMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICIÓN: PA-19,00140; PA-18,552906 CONSERVACIÓN H.G.R. No. 1							
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA EL QUE FUE DISEÑADO, OPERANDO AL 100% COMO FUNCIONANDO AL 100%.							
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.				SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NÚMERO:			
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:				Clave Presupuestal 0205 0214 2902 H.G.R. No.1			
FUNCIONANDO AL 100% ☒				X			
FUERA DE SERVICIO ☐							
NO SE REALIZA SERVICIO ☐							
REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):						SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA O REFERENCIA:	
CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE				
1	ND-831V	Palas	NA				
FIRMA:				FIRMA:			
Rafael SC				Bracamontes E Manc			
NOMBRE COMPLETO:				NOMBRE COMPLETO:			
Mtra. Bracamontes				Mtra. Bracamontes			
PUESTO:				PUESTO:			
R. Maria C.				R. Maria C.			
NO. DE MATRÍCULA:				NO. DE MATRÍCULA:			
MSS Mat. 99026277				MSS Mat. 99026277			
FECHA:				FECHA:			
07-11-25				07-11-25			
NOMBRE COMPLETO:				NOMBRE COMPLETO:			
Ing. Rafael Sanchez Cordova				Ing. Rafael Sanchez Cordova			
REALIZÓ EL SERVICIO				Jefe de Conservación			
USUARIO Y/O RESPONSABLE				Jefe de Biomédica			

Calzada de Tlalpan No. 479 Col. Álamos, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03400, Ciudad de México, Tel: (55) 4196-5500



Jefe Depto. de Conservación
Hospital General Regional No 1
P. 03400, Ciudad de México, Tel: (55) 4196-5500
matricula 99024951

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA			
SERIE:	3467	ORDEN DE SERVICIO: MC72001039	CONS: 1202

ANTES 2



DURANTE 1



INSTITUTO MEXICANO
 DEL SEGURO SOCIAL
RECIBIDO
 07 NOV 2025
 CONSERVACIÓN
 HGR No. 1



DESPUÉS 1



Clave Presupuestal
 0205 0214 2902
 H.G.R. No.1

ETIQUETA DE GARANTIA
GRUPO SIM
 S^N 266031
 DATOS DE LA EMPRESA
 EMPRESA: SERVICIOS DE INGENIERIA
 DOMICILIO: CALZADA DE TLALPAM
 C.P. 03400 CIUDAD DE
 TELEFONOS: 55 4328 8125 / 55 8071 32
 No. CONTRATO: 050GYR019N09125-019-00
 E-MAIL: servicio@gruposim.com
 NOMBRE DEL INGENIERO: Ing. Rafael Sanchez
 MES DE PROXIMA VISITA DE MANT: 2026
 FECHA DE SERVICIO: 07-11-25
 3467
 MC

CONSERVACIÓN
 SELLO UNIDAD MÉDICA:
 TIJUANA, B.C.

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE CONSERVACIÓN Y/O JEFE DE BIOMÉDICA
 Carlos D. Rodríguez Grave
 Jefe Depto. de Conservación
 Hospital General Regional No 1
 Matricula 99024951