

ORDEN DE SERVICIO

MaroHealth

Fecha 16 / 10 / 25 Folio MH25-841

Datos del equipo médico

Equipo	INCUBADORA PARA RECIEN NACIDO. (CUNA DE CALOR RADIANTE).	Número de Reporte	
Marca	Nucare	Condición de contrato	Garantía
Modelo	NK-100M	Tipo de servicio	Mantenimiento Preventivo
Serie	A17BD0063008	Servicio realizado por	Ing. Maritza Urbano

Datos del cliente

HGR 1 Tijuana

Calle Canadá, No.16801 Colonia Rio Tijuana 3era etapa C.P.22226, Municipio Tijuana, Baja California

Diagnostico técnico

Reporte de falla

Mantenimiento Preventivo

Hora de inicio 10 : 00 Hora de termino 11 : 00 Total de horas 1h

Trabajo realizado

Se presenta personal de la empresa MaroHealth a realizar warranty preventivo, siguiendo protocolo y rutina anexa de fabricante, cumpliendo calendarización establecida. Equipo con condición.

Refacciones y accesorios utilizados

Cantidad	Descripción	Catalogo
<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>

Observaciones y Comentarios

Equipo funcionando en sitio correctamente.

16 OCT 2025

Datos conformidad

Personal de Servicio	Área usuaria	Sello de unidad médica
<u>Ing. Maritza Urbano</u>	<u>APL</u> <u>ANGELICA CASTILLO</u>	 CONSERVACIÓN H.G.R. No. 1 TIJUANA, B.C.
<u>Carlos Osvaldo Ramírez González</u> Ingeniería Biomédica y/o conservación H.G.R. No. 1 IMSS Mat. 99024980	Administración y/o dirección	

Encuesta de satisfacción del cliente

¿Del 1 al 10 como determinarías la excelencia del servicio brindado? Siendo 10 excelencia.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dirección

Av. Revolución 1267 Interior 19ª, Col. Los Alpes
Álvaro Obregón, C.P. 01010, Ciudad de México

Teléfono

+52 55 4169 5600