


ORDEN DE SERVICIO



Fecha 13/10/25 Folio MH25-844

Datos del equipo médico

Equipo	CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL (CON FOTOTERAPIA).	Número de Reporte	
Marca	Atmoscare	Condición de contrato	Garantía
Modelo	Adventum	Tipo de servicio	Mantenimiento Preventivo
Serie	AP17-1864	Servicio realizado por	Ing. Maritza Urbano

Datos del cliente

HGR 1 Tijuana
Calle Canadá, No.16801 Colonia Rio Tijuana 3era etapa C.P.22226, Municipio Tijuana, Baja California

Diagnostico técnico

Reporte de falla

Mantenimiento Preventivo

Hora de inicio	14:00	Hora de termino	15:00	Total de horas	1h
----------------	-------	-----------------	-------	----------------	----

Trabajo realizado

Se presenta personal de servicio de la empresa MaroHealth a realizar mantenimiento preventivo, siguiendo protocolo y rutina zincera de fabricante, cumpliendo con calibración establecida. EQUIPO SIN PORTADAS.

Refacciones y accesorios utilizados

Cantidad	Descripción	Catalogo
2	2	2

Observaciones y Comentarios

16 OCT 2025

Equipo funcionando correctamente en sitio.

Datos conformidad

Personal de Servicio	Área usuaria	Sello de unidad médica
Ing. Maritza Urbano	AP 2. ANGÉLICA CASTILLO	 CONSERVACIÓN H.G.R. No. 1 TIJUANA, B.C.
Ingeniería Biomédica y/o conservación	Administración y/o dirección	
Carlos Oswaldo Ramírez González Subjefe de Conservación H.G.R. No. 1 IMSS Mat. 99024980		

Encuesta de satisfacción del cliente

¿Del 1 al 10 como determinarías la excelencia del servicio brindado? Siendo 10 excelencia.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dirección

Av. Revolución 1267 Interior 19ª, Col. Los Alpes
Álvaro Obregón, C.P. 01010, Ciudad de México

Teléfono

+52 55 4169 5600