


ORDEN DE SERVICIO



Fecha 15/10/25 Folio MH25-846

Datos del equipo médico			
Equipo	CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL. (CON FOTOTERAPIA).	Número de Reporte	
Marca	Atmoscare	Condición de contrato	Garantía
Modelo	Adventum	Tipo de servicio	Mantenimiento Preventivo
Serie	AP17-1866	Servicio realizado por	Ing. Maritza Urbano

Datos del cliente	
HGR 1 Tijuana	
Calle Canadá, No.16801 Colonia Rio Tijuana 3era etapa C.P.22226, Municipio Tijuana, Baja California	

Diagnostico técnico			
Reporte de falla			
Mantenimiento Preventivo			
Hora de inicio	17:00	Hora de termino	17:00
Total de horas		1 hr.	
Trabajo realizado			
Se presenta personal de servicio de la empresa MaroHealth a realizar un mtto. Preventivo, siguiendo protocolo de fabricante y rutina anexa, cumpliendo con calendarización establecida. Equipo sin vaso reservorio y sin portachasis.			

Refacciones y accesorios utilizados		
Cantidad	Descripción	Catalogo
2	2	2

Observaciones y Comentarios	
Equipo funcionando en sitio correctamente.	
16 OCT 2025	

Datos conformidad		
Personal de Servicio	Área usuaria	Sello de unidad médica
Ing. Maritza Urbano	ANGELICA CASTILLO	
Ingeniería Biomédica y/o conservación	Administración y/o dirección	
Carlos Oswaldo Ramírez González Subjefe de Conservación H.G.R. No. 1 IMSS Mat. 99024980		

Encuesta de satisfacción del cliente	
¿Del 1 al 10 como determinarías la excelencia del servicio brindado? Siendo 10 excelencia.	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	

Dirección
Av. Revolución 1267 Interior 19ª, Col. Los Alpes
Álvaro Obregón, C.P. 01010, Ciudad de México

Teléfono
+52 55 4169 5600