

CASONATO STEELCO SPA S.A. DE. C.V.

UBICACIÓN: DANTE 36, DESP. 1101, COL. ANZURES, MIGUEL HIDALGO C.P. 11590 CDMX
MÓVIL: 55 7181 6538 / 55 2448 0699

REPORTES DE FALLAS: servicio@steelco.mx / leonor.vega@steelcogroup.com / lizbet.garcia-ext@steelcogroup.com / daniel.bravo@steelcogroup.com
OFICINA: 55 7258 4093 / 55 7258 2857 RFC: CSS140915C58



Group Member

CASONATO STEELCO SPA S.A. DE C.V.
EST-05 V2

FOLIO:

BITÁCORA DE SERVICIOS

CONTRATO / ADJUDICACIÓN / SOLICITUD:	0506YR019N09125-003-00	FOLIO DE BITÁCORA:	
VIGENCIA:		COSTO DE MANTENIMIENTO:	
UNIDAD MÉDICA:	HGR No. 1	NO. DE ORDEN DE SERVICIO:	PCOA006
DIRECCIÓN:	CIUDAD DE TIJUANA B.C.		

EQUIPO:	ESTERILIZADOR PEROXIDO DE HIDROGENO		
GARANTÍA:	☒ Cubierto	☐ Fuera	
UBICACIÓN DEL EQUIPO:	☒ CEYE	☐ Laboratorio	
MODELO:	PL130/1	NÚMERO DE SERIE:	17A0310LS025
NO. DE INVENTARIO:		NÚMERO DE CICLOS:	

FALLA REPORTADA / NO. DE ALERTA / NO. DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO
FALLA ENCONTRADA:	NINGUNA.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL EQUIPO DE AUERNO A LA RUTINA DE MANTENIMIENTO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO NO 0506YR019N09125-003-00 LA CUAL SE ENCUENTRA EN LA BITÁCORA Y SE ADJUNTA ARA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO.

CONCLUSIÓN:

EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO AL 100%.

REFACCIONES / PIEZAS SUSTITUIDAS		DESCRIPCIÓN	FECHA DE LA INSTITUCIÓN / FECHADOR
CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	Kit de mantenimiento.	CONSERVACIÓN H.G.R. No. 1 TIJUANA, B.C.
1			

OBSERVACIONES: HGR No. 1

INGENIERO RESPONSABLE DEL SERVICIO:	CLAVE PRESUPUESTAL	CLIENTE
	Clave Presupuestal 0205 0214 2902 H.G.R. No.1	Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez Subjefe de Conservación H.G.R. No.1 Mat 99024980
Nombre completo y firma	Autógrafa o sello	Nombre completo, cargo, fecha, matricula y firma autógrafa

FECHA DE SERVICIO: 14 noviembre / 25