

## Orden de Servicio

N° de Cliente  
1000101

Cliente  
IMSS HRG No 1 Tijuana  
BAJA CALIFORNIA

N° de Orden

PEG-ASSL-0065 M45838

Fecha

30/06/2025

FSE

Pedro Garcia

Dato Reporte

SSOL

SPED

Problema Reportado

Mantenimiento Preventivo

Datos del Equipo

Descripción

Modelo

Evita V600

Número de Equipo /Serie:

ASSL-0065

N° de Inventario:

Ubicación:

UCIN

Estado del Equipo:

Completamente funcional.

Pos

Cantidad

Descripción

Se realiza mantenimiento preventivo según protocolo de fábrica con las siguientes acciones:

- Revisión del aspecto general.
  - Revisión de aspecto general, juntas, filtros, baterías, etc.
  - Comprobación del sistema de ventilación, mezclas de gas fresco.
  - Prueba de seguridad eléctrica.
  - Comprobación de válvulas y sensores mediante Hit-Software
  - Comprobación de sensores de O2, flujo y presión.
  - Comprobación de funciones neumáticas y eléctricas.
  - Pruebas de modos de ventilación
  - Prueba funcional del sistema de paciente.
  - Limpieza general del equipo.
- Equipo funcionando correctamente

\*Etiqueta de seguridad: 3122-02-2942

0001  
0002  
0003  
0004  
0005  
0006  
0007  
0008  
0009  
0010

3,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0

S001  
T001  
W001

Servicio Normal  
Desplazamiento Normal  
Tiempo de Espera Normal

Fecha, Firma Técnico Dräger

Carlos Oswaldo Ramirez González  
Jefe de Conservación  
H.G.R. No. 1  
IMSS Mat. 99024980

Fecha, Nombre, Firma, Sello Cliente



Dra. Claudia C. Osuna Saucedo  
Médico Pediatra  
Mat. IMSS 11043296  
C.P. 4964301  
Coordinación de Pediatría HGR

