

Orden de Servicio

N° de Cliente
1000101

Cliente
IMSS Hospital General Regional No 1 Tijuana
BAJA CALIFORNIA

Dato Reporte
SSOL
SPED

N° de Orden
PEG-ASSK-0046 M45468

Fecha
25/06/2024

FSE
Pedro García

Problema Reportado
Mantenimiento Preventivo

Datos del Equipo	Descripción
Modelo	Babylog VN600
Número de Equipo /Serie:	ASSK-0046
N° de Inventario:	
Ubicación:	UCIN
Estado del Equipo:	Completamente funcional.

Pos	Cantidad	Descripción
		Se realiza mantenimiento preventivo según protocolo de fábrica con las siguientes acciones:
		- Revisión del aspecto general, juntas, filtros, baterías, etc.
		- Pruebas de seguridad eléctrica, corriente de fuga, toma de tierra.
		- Pruebas de funcionamiento y estado.
		- Prueba de batería interna.
		- Comprobación de válvulas y sensores mediante Hit-Software
		- Comprobación de sensores de O2, flujo y presión.
		- Comprobación de funciones neumáticas y eléctricas.
		- Prueba funcional del sistema de paciente y circuito respiratorio
		- Pruebas de modos de ventilación (medición de flujo, presión de vía aérea y O2)
		- Limpieza general del equipo.
		Equipo funcionando correctamente
		*Etiqueta de seguridad: 3122-02-2469
0001	2,5	S001 Servicio Normal
0002	1,0	T001 Desplazamiento Normal
0003	1,0	W001 Tiempo de Espera Normal
0004	0,0	
0005	0,0	
0006	0,0	
0007	0,0	
0008	0,0	
0009	0,0	
0010	0,0	



Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

Fecha, Firma Técnico Dräger

Fecha, Nombre, Firma, Sello Cliente

25/06/2024
Pedro García

Carlos Oswaldo Ramírez González
Jefe de Conservación
H.G.R. No. 1
Mat. 99024980



Dra. Claudia C. Osuna Saucedo
Médico Pediatra
Mat. IMSS 11043296
C.P. 4964301
Coordinación de Pediatría HGR #1