

Orden de Servicio

N° de Cliente
1000101

Cliente
IMSS HRG No 1 Tijuana
BAJA CALIFORNIA

Dato Reporte
SSOL
SPED

N° de Orden

PEG-ASSL-0133 M46009

Fecha

18/12/2025

FSE

Pedro Garcia

Problema Reportado

Mantenimiento Preventivo

Datos del Equipo

Descripción

Modelo

Evita V600

Número de Equipo /Serie:

ASSL-0133

N° de Inventario:

Ubicación:

UCI

Estado del Equipo:

Completamente funcional.

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

RECIBIDO
18 DIC 2025



CONSERVACIÓN
HGR No. 1



Ego *Path. D. L. ...*

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No. 1

Pos	Cantidad	Descripción
		Se realiza mantenimiento preventivo según protocolo de fábrica con las siguientes acciones:
		- Revisión del aspecto general.
		- Revisión de aspecto general, juntas, filtros, baterías, etc.
		- Comprobación del sistema de ventilación, mezclas de gas fresco.
		- Prueba de seguridad eléctrica.
		- Comprobación de válvulas y sensores mediante Hlt-Software
		- Comprobación de sensores de O2, flujo y presión.
		- Comprobación de funciones neumáticas y eléctricas.
		- Pruebas de modos de ventilación
		- Prueba funcional del sistema de paciente.
		- Limpieza general del equipo.
		Equipo funcionando correctamente
		*Etiqueta de seguridad: 3122-02-3270
0001	3,0	S001 Servicio Normal
0002	1,0	T001 Desplazamiento Normal
0003	1,0	W001 Tiempo de Espera Normal
0004	0,0	
0005	0,0	
0006	0,0	
0007	0,0	
0008	0,0	
0009	0,0	
0010	0,0	

Fecha, Firma Técnico Dräger

Fecha, Nombre, Firma, Sello Cliente

Pedro Garcia

18/12/2025

Ing. Javier Zambora Villalobos
Jefe de Conservación
Hospital General Regional No. 1
MEX. 99020041

